## Disposition en slaper

Le coaxial doit etre le plus perpendiculaire possible par rapport aux brins rayonnants




## Disposition en horizontale

Eloigner le coaxial des surfaces métalliques sinon apparition de retours HF et stationnaire

**resultats obtenus**

1.1 3,6 à 1.2 3,800 MHZ
1.2 7,000 à 1.1 7,200
1.1 14,000 à 14,300
1.2 18,000 à 18.200 ↑
1.2 24,000 à 25,000 M
1.1 28,000 à 29,000 M