


FlukeView Forms

Documenting Software

Página de conexión del megaohmímetro 1550B



ASW04F.eps

Nota

Antes utilizar el cable IR del puerto USB, deben instalarse los controladores del software en el sistema Windows de su ordenador. Vea las Instrucciones de instalación del cable IR del puerto USB para obtener más información.

Para conectar el megaohmímetro 1550B al ordenador para usarlo con el software de documentación *FlukeView Forms*:

1. El 1550B no debe estar ejecutando ninguna prueba, de lo contrario, las comunicaciones en serie se desactivarán.
2. Conecte el cable IR del puerto USB a un puerto USB disponible en su ordenador.
3. Conecte el adaptador IR al puerto IR en el megaohmímetro 1550B como se muestra en la figura.
4. Abra el *software de documentación FlukeView Forms*.
5. Aparece la configuración actual del puerto COM en serie en el ángulo inferior derecho de la ventana *FlukeView Forms*. Haga doble clic en ella para cambiar la configuración del puerto COM al puerto COM virtual utilizado por el cable IR del puerto USB.
6. Encienda el megaohmímetro 1550B.
7. Siga las instrucciones para transferir datos desde el megaohmímetro hasta el ordenador que se explican en el *Manual de uso* en línea.