


FlukeView Forms

Documenting Software

Pagina per il collegamento al megaohmmetro 1550B



ASW04F.eps

Nota

Prima di poter usare il cavo USB-IR occorre installare i driver software sul PC Windows in dotazione. Per ulteriori informazioni in merito, consultare le istruzioni per l'installazione del cavo USB-IR.

Per collegare il megaohmmetro 1550B al PC per l'uso con il *software da documentazione FlukeView Forms*, seguire queste istruzioni:

1. Il 1550B non deve essere un test in corso, onde evitare la disattivazione delle comunicazioni seriali.
2. Collegare il cavo USB-IR ad una porta USB disponibile sul PC.
3. Collegare il dispositivo ad infrarossi alla porta ad infrarossi sul megahmmetro 1550B, come indicato nella figura sopra.
4. Aprire il software di documentazione *FlukeView Forms Documenting Software*.
5. L'impostazione corrente della porta seriale COM compare nell'angolo in basso a destra della finestra *FlukeView Forms*. Fare doppio clic su di essa per configurarla come porta COM virtuale usata dal cavo USB-IR.
6. Accendere il megahmmetro 1550B.
7. Seguire le istruzioni per il trasferimento dei dati dal megaohmmetro al PC, riportate nel *Manuale per l'uso* in linea.