


# FLUKE®

## FlukeView Forms

### Documenting Software

187 / 189 仪表连接专栏



zk02f.eps

#### 注意

在使用 USB 红外电缆之前，必须先为您的 Windows PC 上安装软件驱动程序。查看 USB 红外电缆安装说明获取更多信息。

使用 *FlukeView Forms Documenting Software* 将 187 / 189 仪表连接到 PC 机的步骤如下：

1. 将 USB 红外电缆连接到 PC 上可用的 USB 端口。
2. 将红外装置连接到您的适配器上。
3. 将转换接口插入仪表底部的狭槽中，使红外装置靠近仪表窗口。
4. 打开 *FlukeView Forms Documenting Software*。
5. 当前的通讯 (COM) 串口设置显示于 *FlukeView Forms* 窗口的右下角。双击它可将通信 (COM) 端口设置更改为虚拟通信 (COM) 端口供 USB 红外电缆使用。
6. 打开仪表。
7. 依照在线用户手册上有关从仪表传送数据至 PC 机的指导进行。