


FLUKE®

FlukeView Forms

Documenting Software

Page de connexion du multimètre 53 / 54



zk04f.eps

Pour brancher les multimètres 53 / 54 au PC en vue d'utiliser le logiciel de documentation *FlukeView Forms Documenting Software* :

1. Branchez le câble série IR au port série sur le PC.
2. Placez le dispositif IR dans l'étui fourni.
3. Introduisez l'étui dans le logement à la base du multimètre, de façon à ce que le dispositif IR soit attaché au sommet du multimètre.
4. Ouvrez le logiciel de documentation *FlukeView Forms Documenting Software*.
5. Le paramètre du port série COM actif apparaît en bas à droite de la fenêtre de *FlukeView Forms*. Cliquez deux fois dessus pour modifier le réglage du port COM.
6. Mettez le multimètre sous tension.
7. Appuyez sur le bouton **PC/IR Send**. Pour cela, appuyez sur le bouton jaune **Maj** (○), puis sur le bouton de **Rappel** (RECALL). Le message **Ir Send** apparaît sur l'affichage du multimètre.
8. Suivez les instructions du *Mode d'emploi* en ligne pour transférer les données du multimètre vers le PC.

Remarque

Utilisez la référence Fluke 1590623 pour obtenir des câbles série IR supplémentaires ou de rechange.