


FlukeView Forms

Documenting Software

1550B MegOhmMeter-Anschlussseite



ASW04F.eps

Hinweis

Bevor das USB-IR-Kabel verwendet werden kann, müssen die Software-Treiber auf dem Windows-PC installiert werden. Für weitere Informationen siehe USB-IR-Kabelinstallationsanweisungen.

Anschließen des 1550B MegOhmMeter an den PC für den Gebrauch mit *FlukeView Forms Documenting Software*:

1. Das 1550B sollte nicht einen Test ausführen, da sonst serielle Kommunikation deaktiviert wird.
2. Das USB-IR-Kabel an einen verfügbaren USB-Anschluss des PCs anschließen.
3. Das IR-Gerät, wie in der obigen Abbildung dargestellt, an den IR-Anschluss am 1550B MegOhmMeter anschließen.
4. Die Dokumentiersoftware *FlukeView Forms* öffnen.
5. Die derzeitige serielle COM-Anschlusseinstellung wird unten rechts im *FlukeView Forms*-Fenster angezeigt. Darauf doppelklicken, um die COM-Anschlusseinstellung auf den vom USB-IR-Kabel verwendeten virtuellen COM-Anschluss zu ändern.
6. Das 1550B MegOhmMeter einschalten.
7. Zum Übertragen von Daten vom MegOhmMeter zum PC die Anleitungen im online verfügbaren *Bedienungshandbuch* befolgen.