


# FLUKE®

## FlukeView Forms

### Documenting Software

87 / 89 Messgerätanschluss-Seite



zk01f.eps

Anschließen des 87 / 89 Messgeräts an den PC für den Gebrauch mit *FlukeView Forms Documenting Software*:

1. Das serielle Infrarot-Kabel an den seriellen Anschluss des PCs anschließen.
2. Das IR-Gerät in die gelieferte Halterung stecken.
3. Die Halterung unten am Messgerät in den Schlitz einführen, so dass sich das IR-Gerät oben an das IR-Fenster des Messgeräts anschließt.
4. *FlukeView Forms Documenting Software* öffnen.
5. Die derzeitige serielle COM-Anschlusseinstellung wird unten rechts im *FlukeView Forms*-Fenster angezeigt. Darauf doppelklicken, um die COM-Anschlusseinstellung zu ändern.
6. Das Messgerät einschalten.
7. Zum Übertragen von Daten vom Messgerät zum PC die Anleitungen im online verfügbaren *Bedienungshandbuch* befolgen.

#### *Hinweis*

*Wenn ein zusätzliches serielles IR-Kabel oder ein Ersatzkabel benötigt wird, Fluke Teilenummer 1590623 verwenden.*