PACKING LIST FOR FAR2137S/12

For Internal Use Only	
Serial No.	
Checked By:	
Tech	
Date	

Box 1 - MU190 — **Wt: 30 lbs. Dim: 22" x 20" x 10"**

	Part No.	Description	Quantity	MU190 Yes	MU190 Remarks
1	MU190	19" Color LCD Monitor	1		
2	001-132-960	DVI-D/D Cable 5M	1		
3	100-351-560	Flush Mounting Sponge V19	2		CP26-01601
4	100-363-462	Masking Panel	1		"
5	100-363-240	Flush Mounting Sponge H19	2		"
6	000-162-608	Self-Tapping Screw M5X20	4		"
7	000-172-164-10	Wire Tie	1		"
8	000-166-666	Crimp-on Lug	6		"
9	000-172-165	Binding Head Screw M4X10	6		"
10	001-134-900	Flush Mount Panel	2		"
11	000-155-828	Fuse FGBO 250V 1A	3		SP26-00501
12	100-360-671-10	LCD Cleaning Cloth	1		FP26-00401
13	OMC-446-70Z	Operator's Manual	1		
14	000-174-494	Flushmount Template 1	1		
15	000-174-495	Flushmount Template 2	1		
16	MDC-446-70Z	Enviromental Protection Sheet	1		
17	000-174-491	Post Installation Setting Sheet	1		

Box 2 - RPU013S — **Wt: 29 lbs. Dim: 19" x 21" x 12"**

	Part No.	Description	Quantity	RPU013S Yes	RPU013S Remarks
1	RPU013	Processor Unit S Band Configuration	1		
2	000-165-800	Terminal Spanner Tool "20MM"	1		008-535-940
3	000-147-517	Terminal Spanner Tool "19MM"	1		"
4	000-538-118	Crimp Lug FV2-4	2		"
5	000-155-826	Fuse FGBO 10 "For AC Unit"	4		008-535-910
6	000-155-780	Fuse FGBO xx "For DC Unit"	4		008-535-930
7	IME-352-10Z	Installation Manual	1		
8	OME-351-90Z	Operator's Manual	1		

Box 3 - RCU014 — **Wt: 11 lbs. Dim: 11" x 19" x 9"**

	Part No.	Description	Quantity	RCU014 Yes	RCU014 Remarks
1	RCU014	Control Unit with Cable Assembly	1		
2	100-306-251-10	Fixing Bracket	1		008-535-610
3	000-147-167	Grommet "G39"	1		"
4	000-166-468	"3M" Brand Bumper Cushion	3		"
5	000-881-447	Washer Head Screw M4 x 12	2		"
6	000-881-447	Washer Head Screw M4 x 12	4		CP03-25604

PACKING LIST FOR FAR2137S/12

For Internal Use Only
Serial No.
Checked By:
Tech
Date

Box 4 - RSB098 — **Wt: 234 Lbs. Dim: 25" x 22" x 46"**

	Part No.	Description	Quantity	RSB098 Yes	RSB098 Remarks
1	RSB098-080	Scanner Assy w/30KW S Band Xcvr	1		
2	100-090-720	Lifting Fixture	2		008-538-730
3	100-090-730	Collar For Lifting Fixture	2		"
4	300-130-020	Seal Washer	8		008-551-450
5	100-091-112	Corrosion Proof Rubber Mat	2		"
6	000-165-800	WAGO Terminal Tool "20MM"	1		"
7	000-108-424	Crimp Lug FV2-3	2		"
8	000-538-118	Crimp Lug FV2-4	3		"
9	000-538-123	Crimp Lug FV5.5-4	1		"
10	000-864-263	Spring Washer M12	8		"
11	000-167-446	Flat Washer M12	8		"
12	000-863-112	Hex Nut M12	16		"
13	000-807-825	Hex Bolt M12 x 70	8		"
14	000-864-260	Spring Washer M6	1		"
15	000-864-129	Flat Washer M6	1		"
16	000-863-109	Hex Nut M6	1		"
17	000-162-871-10	Hex Bolt M6 x 25	1		"
18	000-566-000	Grounding Wire "340MM"	1		

Box 5 - PSU007-70-23 — **Wt: 3 Lbs. Dim: 8" x 8" x 9"**

	Part No.	Description	Quantity	PSU007-70-23 Yes	PSU007-70-23 Remarks
1	PSU007	Configurable Power Supply	1		
2	000-108-424	Crimp Lug FV2-3	2		008-538-740
3	000-538-118	Crimp Lug FV2-4	6		"

Box 6 - 001-078-410 — **Wt: 58 Lbs. Dim: 12" x 19" x 21"**

	Part No.	Description	Quantity	001-078-410 Yes	001-078-410 Remarks
1	001-078-410	30M Cable Assembly	1		

Box 8 - SN36AF/ANT12 — **Wt: N/A Dim: 13" x 26" x 156"**

	Part No.	Description	Quantity	SN36AF/ANT12 Yes	SN36AF/ANT12 Remarks
1	SN36AF/ANT12	S Band 12' Antenna w/Encl. WG	1		
2	300-640-811	Guide Pin	2		
3	000-171-786	"O" Ring	2		
4	000-864-778	Hex Bolt M10 x 25	10		
5	000-167-232	Flat Washer M10	10		
6	100-167-233	Spring Washer M10	10		
7	000-158-483	"3 Bond" Silicone Adhesive	1		

PACKING LIST FOR FAR2137S/12

For Internal Use Only
Serial No.
Checked By:
Tech
Date

Box 1 - FAR-190-BKT **Wt: 23 lbs. Dim: 22" x 20" x 10"**

	Part No.	Description	Quantity	FAR-190-BKT Yes	FAR-190-BKT Remarks
1	100-305-141	Hanger L	1		
2	100-305-181	Hanger R	1		
3	100-305-191	Hanger Stay	1		
4	000-160-074	Hole Plug	2		
5	000-570-276	Snap Button	4		
6	000-167-232	Flat Washer M10	2		
7	000-167-233	Spring Washer M10	2		
8	000-162-884	Hex Bolt M10X30	2		
9	000-162-949	Washer Head Bolt M6X25	4		
10	000-172-165	Binding Head Screw M4X10	8		
11	000-163-677	Oval Head Screw M6X20	4		
12	100-351-550	Flush Mounting Sponge H19	2		
13	001-143-370	Spacer	4		
14	000-165-694	Rosette Washer M6	4		
15	100-366-380	Conversion Bezel	1		
16	C32-011-04Z	MU190/MU231 Conversion Document	1		

Rev 5/14