SAILOR

Service Information No.
Kundendienst-Mitteilung No.
Información de servício No.
Servicemeddelelse Nr. 9

Series / Serie / Serie / Serie

Date / Datum / Fecha / Dato

I enkelte tilfælde optræder der fejlbetjening af sender, SAILOR 26D på den måde, at telefonisten ved opstart af senderen indstiller dennes funktionsomskifter på stilling "Hailer" og indleder opkald.

Hvis senderen ikke er tilsluttet et hailersystam, kan der i uheldigste fald opstå store tomgangsspændinger i modulatorens udgangstrin, at udgangstransistorerne ødelægges.

For at imødegå dette uheldige forhold i fremtiden, vil hailertilslutningen herfra være afsluttet med en stikprop indeholdende en modstand svarende til hailerens impedans.

Stikproppen fjernes ved tilslutning af hailer.

Stikpropper kan om ønskes rekvireres.

A/S S. P. RADIO
Aalborg - Denmark