Accessory mapping

	Model	TEST LEAD																			
Model		TL-10T	TL-11T	TL-21	TL-21M	TL-23	TL-25	TL-61	TL-61T	TL-63	TL-82	TL-84	TL-88	TL-91	TL-91M	TL-95	TL-98	TL-99	TL-112	TL-122
Digital Multimeter	CD721/NH CD731/a CD751	-	-	○	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CD750P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
	CD770	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CD771	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CD772	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CD800	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CD800a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CD801	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DA-50C	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-
	PC20	-	-	○	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PC500	-	-	●	●	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PC5000	-	-	●	●	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PC510	-	-	●	●	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PC520M	-	-	●	●	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PM3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PM5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PM7a PS8a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PM10	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PM11	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RD700 RD701	-	-	●	●	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SD-420C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-
Clamp Meter	CAM600S	-	-	○	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DCL10/20R/30DR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DCL1000 DCL1200R	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DCM-22AD	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DCM2000	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DCM2000AD DCM2000R	-	-	○	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DCM400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
	DCM400AD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
	DCM60L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
	DCM600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DLC-330L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DLC-400A	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insulation Resistance Tester	DG6/7/8/9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DG251 DG525	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DM1008S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DM-1006S/506S PDM-506S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DM-1527 DM-5257	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DM1528S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DM5218S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DM508S PDM508S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MG1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-
	MG500/125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-
Analog Multitester	AP33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AU-31/32	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-
	CP-7D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
	CX506a	-	-	○	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	EM7000	-	-	○	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PW100Fb	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SH-88TR	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SP-18D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SP20	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-
	SP21	-	-	○	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TA55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	●	-	-	-	-	-
	VS-100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	YX360TRD	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	YX360TRF	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	YX-361TR	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

● Optional ○ Standard △ Only with TL-21/TL-21M

Clamp Meter
Insulation Resistance Tester
PC Link System Digital Multimeter
Analog Multitester
Various Instruments
Accessories

Accessory mapping

	Model	TEST LEAD								CLIP ADAPTER						hFE CONNECTER	HIGH VOLTAGE PROBE
Model		TL-506S	TL-507	TL-508S	TL-M54	TL-100-OM	TL-PM3	TL-PM5	TLF-120	CL-11	CL-13	CL-15	CL-16	TL-8IC	CL-506		
Digital Multimeter	CD721/NH CD731/a CD751	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	●	-	●	-	-	HV-60
	CD750P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	HV-60
	CD770	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	●	-	●	-	-	-
	CD771	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	●	-	●	-	-	HV-60
	CD772	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	●	-	●	-	-	HV-60
	CD800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CD800a	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	●	-	-	-
	CD801	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DA-50C	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	●	-	-	-
	PC20	-	-	-	-	-	-	-	●	△	●	△	-	△	-	-	-
	PC500	-	-	-	-	-	-	-	●	△	●	△	-	△	-	-	-
	PC5000	-	-	-	-	-	-	-	●	△	○	△	-	△	-	-	-
	PC510	-	-	-	-	-	-	-	●	△	●	△	-	△	-	-	-
	PC520M	-	-	-	-	-	-	-	●	△	○	△	-	△	-	-	-
	PM3	-	-	-	-	-	○	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-
	PM5	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PM7a PS8a	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	●	-	-	-
	PM10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-
	PM11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-
	RD700 RD701	-	-	-	-	-	-	-	●	△	●	△	-	△	-	-	-
	SD-420C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Clamp Meter	CAM600S	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	●	-	●	-	-	-
	DCL10/20R/30DR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DCL1000 DCL1200R	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	●	-	●	-	-	-
	DCM-22AD	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	●	-	-	-
	DCM2000	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
	DCM2000AD DCM2000R	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	●	-	●	-	-	-
	DCM400	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	●	-	-	-
	DCM400AD	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	●	-	-	-
	DCM60L	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	●	-	-	-
	DCM600	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
	DLC-330L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DLC-400A	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	●	-	-	-
Insulation Resistance Tester	DG6/7/8/9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	○	-	-	-	-	-
	DG251 DG525	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DM1008S	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DM-1006S/506S PDM-506S	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DM-1527 DM-5257	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DM1528S	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DM5218S	-	-	○	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
	DM508S PDM508S	-	-	○	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
	M53	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MG1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-
	MG500/125	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	●	-	-	-	-
Analog Multitester	AP33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-
	AU-31/32	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	●	-	-	HV-50
	CP-7D	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	●	-	-	-
	CX506a	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	●	-	●	○	-	HV-50
	EM7000	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	●	-	●	-	-	HV-50
	PW100Fb	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SH-88TR	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	●	-	HFE-6	HV-10
	SP-18D	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	●	-	-	-
	SP20	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	●	-	-	HV-10
	SP21	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	●	-	●	-	-	HV-20
	TA55	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	●	-	-	-
	VS-100	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	YX360TRD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	YX360TRF	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	●	-	HFE-6T	HV-10T
	YX-361TR	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	●	-	HFE-6	HV-10

● Optional ○ Standard △ Only with TL-21/TL-21M