

Important Notice for EPSON PhotoQuicker3.0 (Rev.3.0I) and MINOLTA DiIMAGE 7, DiIMAGE 5, and DiIMAGE S304 Users

The version of EPSON PhotoQuicker3.0 currently included on the Printer Software CD-ROM cannot detect PRINT Image Matching data created by MINOLTA DiIMAGE 7, DiIMAGE 5, and DiIMAGE S304 cameras. When printing images taken with these cameras, the PRINT Image Matching check box in EPSON PhotoQuicker3.0 is dimmed and PRINT Image Matching effects do not appear in printouts. To correct this problem, you must update your copy of EPSON PhotoQuicker3.0 to Rev.3.0n or later.

Affected versions: EPSON PhotoQuicker3.0 (Rev. 3.0I, Version 3.05)
Refer to the label on the Printer Software CD-ROM for revision information. Version information can be found in the Option menu of EPSON PhotoQuicker3.0.

For information on updating EPSON PhotoQuicker3.0, please contact your local customer service center or visit one of the Web sites listed below:

Country	Phone	URL
The United Kingdom	08705 133 640	www.epson.co.uk/support/download/
The Republic of Ireland	01 679 9016	www.epson.co.uk/support/download/
Denmark	38 48 71 37	www.epson.dk/technical/download/
Finland	0981 710 083	www.epson.fi/technical/download/
Norway	231 62 124	www.epson.no/technical/download/
Sweden	08 519 92 082	www.epson.se/technical/download/

Deutsch

Wichtiger Hinweis für Anwender von EPSON PhotoQuicker 3.0 (Update.3.0I) und MINOLTA DiIMAGE 7, DiIMAGE 5 oder DiIMAGE S304

Die auf der CD-ROM mit der Druckersoftware vorhandene EPSON PhotoQuicker 3.0-Version kann keine PRINT Image Matching-Daten erkennen, die mit einer MINOLTA DiIMAGE 7-, DiIMAGE 5- oder DiIMAGE S304-Kamera erstellt wurden. Wenn Bilder, die mit einer dieser Kameras aufgenommen wurden, gedruckt werden, ist das Kontrollkästchen PRINT Image Matching in EPSON PhotoQuicker 3.0 abgeblendet, und der Ausdruck enthält keine PRINT Image Matching-Effekte. Um dieses Problem zu beheben, müssen Sie EPSON PhotoQuicker 3.0 auf EPSON PhotoQuicker 3.0n oder höher updaten.

Betroffene Versionen: EPSON PhotoQuicker 3.0 (Update 3.0I, Version 3.05)
Informationen zum Update erhalten Sie auf dem Etikett, das sich auf der CD-ROM mit der Druckersoftware befindet. Informationen zur Version erhalten Sie im Menü Optionen von EPSON PhotoQuicker 3.0.

Wenn Sie Informationen zum Updaten von EPSON PhotoQuicker 3.0 erhalten wollen, wenden Sie sich an den zuständigen Kundendienst, oder besuchen Sie die im Folgenden aufgeführten Web-Seiten.

Land	Telefon	URL
Deutschland EPSON Stylus Hotline	0180 5 23 41 10*	www.epson.de/support/download/
Österreich	0810 200 113*	www.epson.at/support/download/
Schweiz	0900 57 60 16* (Deutsch) 0900 57 61 97* (Französisch)	www.excom.ch/

Français

Note importante destinée aux utilisateurs de EPSON PhotoQuicker3.0 (Rev.3.0I) et de MINOLTA DiIMAGE 7, DiIMAGE 5 et DiIMAGE S304

La version actuelle de EPSON PhotoQuicker3.0 incluse sur le cédérom du logiciel d'impression ne détecte pas les données PRINT Image Matching créées par les appareils photo MINOLTA DiIMAGE 7, DiIMAGE 5 et DiIMAGE S304. Lors de l'impression des images prises avec ces appareils photo, la case à cocher EPSON PhotoQuicker3.0 n'est pas accessible et les effets de PRINT Image Matching ne sont pas imprimés. Pour remédier à ce problème, vous devez mettre à jour votre version de EPSON PhotoQuicker3.0 avec la Rev.3.0m ou supérieure.

Versions incriminées : EPSON PhotoQuicker3.0 (Rev. 3.0I, Version 3.05)
Les informations relatives à la révision sont libellées sur le Cédérom du logiciel d'impression de l'imprimante.

Pour obtenir des informations sur la mise à jour de EPSON PhotoQuicker3.0, veuillez contacter votre Support technique ou visitez un des sites Web énumérés ci-dessous :

Country	Phone	URL
France	0 836 686 687	www.epson.fr/support/pilotes/inkjet/index.shtml
Belgique	02-4779640	www.epson.be/support/download
Suisse	0900 57 61 97	www.excom.ch/

Nota importante para Usuarios de EPSON PhotoQuicker3.0 (Rev.3.0I) y MINOLTA DiIMAGE 7, DiIMAGE 5 y DiIMAGE S304

La versión de EPSON PhotoQuicker3.0 incluida actualmente en el CD-ROM del Software no puede detectar los datos PRINT Image Matching creados por una cámara MINOLTA DiIMAGE 7, DiIMAGE 5 y DiIMAGE S304. Cuando imprima imágenes hechas con estas cámaras, la opción de PRINT Image Matching del EPSON PhotoQuicker3.0 no está disponible y los efectos del PRINT Image Matching no se imprimen. Para corregir este problema, debe actualizar su versión del EPSON PhotoQuicker3.0 a la versión 3.0n o posterior.

Versiones afectadas: EPSON PhotoQuicker3.0 Rev. 3.0I, Versión 3.05
Consulte su versión en la carátula del CD-ROM del Software de su impresora.

Para actualizar el EPSON PhotoQuicker3.0, póngase en contacto con el Centro de Atención al Cliente o visite una de nuestras webs indicadas a continuación:

País	Teléfono	URL
España	902 40 41 42	www.epson.es/support/

Nota bene per EPSON PhotoQuicker3.0 (Rev.3.0I) e MINOLTA DiIMAGE 7, DiIMAGE 5, e DiIMAGE S304 Users

La versione di EPSON PhotoQuicker3.0 attualmente inclusa nel CD-ROM del Software di stampa non può riconoscere i dati di PRINT Image Matching creati con fotocamere MINOLTA DiIMAGE 7, DiIMAGE 5, e DiIMAGE S304. Quando si stampano immagini prese con queste fotocamere, la casella selezionata di PRINT Image Matching di EPSON PhotoQuicker3.0 è oscurata e gli effetti di PRINT Image Matching non risultano nelle stampe. Per correggere questo problema dovete aggiornare la vostra versione di EPSON PhotoQuicker3.0 con la Rev.3.0 o con una versione più recente.

Versioni interessate: EPSON PhotoQuicker3.0 (Rev. 3.0I, Version 3.05)
Fare riferimento all'etichetta su CD-ROM del Software di stampa per informazioni riguardanti gli aggiornamenti. Informazioni riguardanti le versioni si possono trovare nel menu Opzioni di EPSON PhotoQuicker3.0.

Per informazioni riguardanti l'aggiornamento di EPSON PhotoQuicker3.0, vogliate contattare il vostro centro servizi consumatori locale o visitare i siti Web di seguito indicati:

Country	Phone	URL
Italy	02 268 300 58	www.epson.it/support/download/index

Nota Importante para Utilizadores do EPSON PhotoQuicker3.0 (Rev.3.0I) e de Câmaras MINOLTA DiIMAGE 7, DiIMAGE 5 e DiIMAGE S304

A versão do EPSON PhotoQuicker3.0 actualmente incluída no CD-ROM de *Software* da Impressora não consegue detectar dados PRINT Image Matching criados pelas câmaras MINOLTA DiIMAGE 7, DiIMAGE 5 e DiIMAGE S304. Quando imprime imagens tiradas com essas câmaras, a opção PRINT Image Matching do EPSON PhotoQuicker3.0 fica indisponível e os efeitos PRINT Image Matching não são aplicados. Para corrigir este problema, é necessário actualizar a versão do EPSON PhotoQuicker3.0 para a Rev.3.0n ou posterior.

Versões afectadas: EPSON PhotoQuicker3.0 (Rev. 3.0I, Versão 3.05)
Consulte a etiqueta colada no CD-ROM de *Software* da Impressora para obter informações relativas à revisão. Pode encontrar informações relativas à versão no menu Opção do EPSON PhotoQuicker3.0.

Para obter informações sobre actualizações do EPSON PhotoQuicker3.0, contacte o serviço local de assistência a clientes ou visite um dos sites Web indicados em seguida.

País	Teléfono	URL
Portugal	808 2000 15	www.epson.pt/support/

Belangrijke opmerking voor gebruikers van EPSON PhotoQuicker3.0 (Rev.3.0I) en MINOLTA DiIMAGE 7, DiIMAGE 5 en DiIMAGE S304

De versie van EPSON PhotoQuicker3.0 die momenteel op de cd-rom met printersoftware staat, kan PRINT Image Matching-gegevens die met MINOLTA DiIMAGE 7-, DiIMAGE 5- en DiIMAGE S304-camera's gemaakt zijn, niet detecteren. Bij het afdrukken van foto's die met deze camera's zijn gemaakt, is het selectievakje PRINT Image Matching in EPSON PhotoQuicker3.0 grijs weergegeven en zijn er geen PRINT Image Matching-effecten in de afdrukken. Om dit probleem te verhelpen, moet u EPSON PhotoQuicker3.0 updaten naar Rev.3.0n of later.

Betrokken versies: EPSON PhotoQuicker3.0 (Rev. 3.0I, Versie 3.05)
Raadpleeg het etiket op de cd-rom met printersoftware voor revisie-informatie.
Versie-informatie kan in het optiemenu van EPSON PhotoQuicker3.0 gevonden worden.

Voor informatie over EPSON PhotoQuicker3.0-updates, contacteert u de plaatselijke klantendienst of bezoekt u een van de hieronder genoemde websites:

Land	Telefoon	URL
België	02-4779640	www.epson.nl/support/download
Nederland	0252-6232310	www.epson.be/nl/support/download