

Getestete Bluetooth-Hardware (PC-Interface) und PC-Bluetooth-Protokollstacks

ROBO TX Controller Firmware 1.24

Bluetooth-Hardware	Typ	Bluetooth-Chipsatz	PC-Betriebssystem	PC-Bluetooth-Protokoll-Stack	Bemerkungen
MSI BToes 2.0 Bluetooth Adapter Class 2	USB-Stick	CSR	Win7, Vista, XP	Microsoft Bluetooth Protocol Stack	OK
				IVT BlueSoleil V6.4.275.0	OK
Belkin Bluetooth 2.0 Adapter Class 2	USB-Stick	Broadcom ²⁾	Win7, Vista, XP	WIDCOMM ¹⁾ Bluetooth Software for Windows V5.5.0.7800	Nicht freigegeben. Kein automatischer aktiver Verbindungsaufbau.
				IVT BlueSoleil V6.4.275.0	OK
DELL Notebook Computer	Eingebaut	Broadcom ²⁾	Windows XP	TOSHIBA Bluetooth Stack for Windows V6.01.03 (D)	OK
PenDrive Bluetooth Adapter V2.0 Class 1 EDR	USB-Stick	CSR	Win7, Vista, XP	Microsoft Bluetooth Protocol Stack	OK
				IVT BlueSoleil V6.4.275.0	OK
PenDrive Bluetooth Adapter V2.0 Class 2 EDR	USB-Stick	CSR	Win7, Vista, XP	Microsoft Bluetooth Protocol Stack	OK
				IVT BlueSoleil V6.4.275.0	OK
Bluemax Bluetooth Dongle Class 1	USB-Stick	ISSC	Win7, Vista, XP	Microsoft Bluetooth Protocol Stack	OK
				IVT BlueSoleil V6.4.275.0	OK
CONRAD BLUETOOTH 3.0+EDR, Best.-Nr: 975462	USB-Micro-Stick	?	Win7, Vista, XP	Microsoft Bluetooth Protocol Stack	OK

MSI BToes 2.1 EDR Micro Dongle	USB- Micro Stick	CSR	Win7, Vista, XP	Microsoft Bluetooth Protocol Stack	Nicht OK. Reichweite sehr gering
---	------------------------	-----	-----------------	---	---

- 1) Die WIDCOMM Software arbeitet nur mit Broadcom Chipsätzen (N.B.: Die Fa. WIDCOMM ist eine Broadcom-Tochter)
2) Die Bluetooth-Chipsätze von Broadcom werden vom Microsoft Bluetooth-Stack nicht unterstützt