

Service Manual

Car Audio

2201 RDS

Grundig Service

Hotline Deutschland...
...Mo.-Fr. 8.00-16.30 Uhr

Technik:

| | |
|-------------------|---------------|
| TV/SAT | 0180/52318-41 |
| VCR/LiveCam | 0180/52318-42 |
| HiFi/Audio | 0180/52318-43 |
| Car Audio | 0180/52318-44 |
| Telekommunikation | 0180/52318-45 |

Fax: 0180/52318-51

Ersatzteil-Bestellannahme:

Telefon: 0180/52318-40
Fax: 0180/52318-50



Zusätzlich erforderliche
Unterlagen für den Komplettservice

Additionally required
Service Manuals for the Complete Service

**Service
Manual**

2201 RDS

Sach-Nr./Part No.
72010 758 6000

**Service
Manual**

**Sicherheit
Safety**

Sach-Nr./Part No.
72010-800.00

**Service
Manual**

**3200 RDS
3201 RDS
3300 RDS
3301 RDS**

Sach-Nr./Part No.
72010-752.45

Btx * 32700 #

Sachnummer
Part Number 72010 758 6000

Änderungen vorbehalten
Subject to alteration

Printed in Germany
VK233 0798

D

Das Gerät 2201 RDS entspricht dem Gerät 3201 RDS, jedoch ohne CD-Wechsler-Steuerung und ohne Telefon-Mute.

Mit diesem Service Manual erhalten Sie eine Liste der nicht bestückten elektrischen Teile, sowie die Ersatzteilliste der geänderten bzw. neuen Teile. Ansonsten verwenden Sie bitte das Service Manual 3200 RDS ... 3301 RDS, Sach-Nr. 72010-752.45.

Nicht bestückte Bauteile

Prozessor-Teil (Seite 3 - 7):

CD801, CR833, CR834, CT805

NF-Teil (Seite 3 - 13):

C1503, C1504, C1506

NF-Teil (Seite 3 - 14):

D8001, CC8001, CR8004

Anschlußplatte (Seite 3 -16):

CC1701, CC1702, CC1703, CC1704, CC1706, CC1707, CC1708, CC1709, CC1719, CC1722, CC1723, CC1724, CC1726, CC1727
Anschlüsse I-13, I-15 ... I-20 unbeschaltet.

GB

The car radio 2201 RDS is identical with the version 3201 RDS except of: no CD changer control and no telephone mute.

This Service Manual contains a list of the not fitted electrical parts and the spare parts list of the altered or new components. Otherwise please refer to the Service Manual 3200 RDS ... 3301 RDS, part no. 72010-752.45

Not fitted Components

Processor Part (page 3 - 7):

CD801, CR833, CR834, CT805

AF Part (page 3 - 13):

C1503, C1504, C1506

AF Part (page 3 - 14):

D8001, CC8001, CR8004

Connection Board (page 3 - 16):

CC1701, CC1702, CC1703, CC1704, CC1706, CC1707, CC1708, CC1709, CC1719, CC1722, CC1723, CC1724, CC1726, CC1727
Connections I-13, I-15 ... I-20 unconnected.

Ersatzteilliste Spare Parts List

7 / 98

CAR AUDIO

WKC 2201 RDS

SACH-NR. / PART NO.: 91835 081 5100
BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.HK 2200

| POS. NR. POS. NO. | ABB. FIG. | SACHNUMMER PART NUMBER | ANZ. QTY. | BEZEICHNUNG D | DESCRIPTION GB |
|----------------------|--------------|---------------------------|--------------|-------------------------------------|--|
| | | 72008 907 9900 | | WKC 2201 RDS TAUSCHGERAET | WKC 2201 RDS EXCHANGE SET |
| 0001.000 | 1 | 18350 090 0000 | | BLENDE MONT.KPL. | MASK MOUNT.CPL |
| 0003.000 | 1 | 18381 031 0100 | | KLAPPE | FLAP |
| 0020.000 | 1 | 18381 086 0000 | | BEDIENTEIL MONT.KPL. | CONTROL UNIT MOUNT.CPL |
| | | 18350 941 4100 | | BEDIENUNGSANLEITUNG D/GB/I/F/NL/E/P | OPERATING INSTRUCTIONS D/GB/I/F/NL/E/P |
| | | 18350 941 4300 | | BEDIENUNGSANLEITUNG SK/S/DK/N/SF | OPERATING INSTRUCTIONS SK/S/DK/N/SF |
| | | 72010 758 6000 | | SERVICE MANUAL D/GB | SERVICE MANUAL D/GB |
| | | 72010 752 4500 | | SERVICE MANUAL D/GB WKC 3201 | SERVICE MANUAL D/GB WKC 3201 |

| POS. NR. POS. NO. | SACHNUMMER PART NUMBER | BEZEICHNUNG DESCRIPTION |
|----------------------|---------------------------|------------------------------|
| CIC 801 | 83058 783 0700 | SMD IC UPD780306GF-014-3B |
| CIC 802 | 72008 538 1200 | SMD IC 24C04-I/SN PROG. KPL. |

| POS. NR. POS. NO. | SACHNUMMER PART NUMBER | BEZEICHNUNG DESCRIPTION |
|----------------------|---------------------------|----------------------------|
| D 2001 | 83092 150 2000 | DIODE 1 N 4004 -GA |
| DP 801 | 19720 259 0000 | LCD DISPLAY SYSTEMS |

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Sach-Nummer 72010 800 0000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010 800 0000, as well as the respective national deviations.

Btx *32700#

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION