

# SAILOR

Service Information No.  
Kundendienst-Mitteilung No.  
Service Information No.  
Información de servicio No.  
Servicemeddelelse No.

10

Series / Serie / Numéro de série / Serie / Serie

Date / Datum / Date / Fecha / Dato


December 1968

## Vedr. sender SAILOR 26D.

Man har i visse tilfælde konstateret en forbrænding af relækontakterne til senderens strømforsyning.

Fejlen viser sig ved svigtende strømforsyning til senderen eller ved at relæet "hænger".

For at undgå denne forbrænding af relækontakterne ændres forbindelsen af elektrolytkondensatoren C-2000 u som vist på skitsen.



Please file this information in the service-portfolio we have sent you.

Bitte archivieren Sie diese Mitteilung in der Kundendienstmappe, die wir Ihnen gesandt haben.

Nous vous prions de bien vouloir classer ce document dans le dossier bleu qui vous a été envoyé à cet effet.

Sivanse archivar esta información en la cubierta de servicio que les hemos enviado a Ustedes.

De bedes venligst arkivere denne meddelelse i den tilsendte servicemappe.

**S. P. RADIO**

Aalborg - Denmark