

SAILOR

Service Information No.
Kundendienst-Mitteilung No.
Service Information No.
Información de servicio No.
Servicemeddelelse No.

16 . 15


Series / Serie / Numéro de série / Serie / Serie

Date / Datum / Date / Fecha / Dato


december 1967

SAILOR 66T modtager.

Det har undertiden vist sig, at modtager 66T serie B har været mangelfuld på pejling. Modtageren opfører sig, som om der er mange svage stationer og støj på området. Fejlen fjernes ved at anbringe en 1 μ F kondensator mellem antennekablets skærm og chæssis, som vist på nedenstående tegninger.



Aerial



Please file this information in the service-portfolio we have sent you.

Bitte archivieren Sie diese Mitteilung in der Kundendienstmappe, die wir Ihnen gesandt haben.

Nous vous prions de bien vouloir classer ce document dans le dossier bleu qui vous a été envoyé à cet effet.

Sivanse archivar esta información en la cubierta de servicio que les hemos enviado a Ustedes.

De bedes venligst arkivere denne meddelelse i den tilsendte servicemappe.

S. P. RADIO

Aalborg - Denmark