

SAILOR

Service Information No.
Kundendienst-Mitteilung No.
Service Information No.
Información de servicio No.
Servicemeddelelse No.

16

Series / Serie / Numéro de série / Serie / Serie


Date / Datum / Date / Fecha / Dato

December 1968

Modtager SAILOR 66T.

Vedr. HF-transistor.

Da vi har modtaget klager over, at HF-transistoren i nogle modtagere brænder af på grund af statisk elektricitet på antennen eller HF-spænding fra senderen, har vi i de kommende serier indført en beskyttelse af transistoren. Beskyttelsen består af en siliciumdiode monteret over base-emitter strækningen på HF-transistoren.



Please file this information in the service-portfolio we have sent you.

Bitte archivieren Sie diese Mitteilung in der Kundendienstmappe, die wir Ihnen gesandt haben.

Nous vous prions de bien vouloir classer ce document dans le dossier bleu qui vous a été envoyé à cet effet.

Sivanse archivar esta información en la cubierta de servicio que les hemos enviado a Ustedes.

De bedes venligst arkivere denne meddelelse i den tilsendte servicemappe.

⚡ S. P. RADIO

Aalborg - Denmark