

# SAILOR

Service Information No.  
Kundendienst-Mitteilung No.  
Service Information No.  
Información de servicio No.  
Servicemeddelelse No.

29

Series / Serie / Numéro de série / Serie / Serie

Date / Datum / Date / Fecha / Dato

## SENDER SAILOR 56D.

For at opnå de bedst mulige duplexegenskaber ved et radiofoni-anlæg er det af stor betydning, at der er meget lidt forstyrrende støj. Af denne grund har vi ændret filter-kredsløbet i DC-converternes sekundær som vist på nedenstående skitse. Desuden er spolen L4 i krystaloscillatoren ændret til en klokkekerne (potcore). idet det viste sig at den oprindelige spole opsamlede magnetisk støj fra DC-converternes transformatorer. Yderligere er der på DC-converternes overside monteret en aluminiums-skærm af samme årsag. Ovennævnte ændringer er indført i sidste halvdel af serie D og vil derefter indgå i alle sendere fra serie E.

Iøvrigt skal der også her gøres opmærksom på at alle andre støjkilder, såsom motorer, dynamo, rig o.s.v. også nødvendigvis skal støjdæmpes for at opnå gode duplexegenskaber.

Samtidig skal hermed gøres opmærksom på at fra serie E vil SAILOR 56D være forsynet med trykte kredsløb.



Please file this information in the service-portfolio we have sent you.

Bitte archivieren Sie diese Mitteilung in der Kundendienstmappe, die wir Ihnen gesandt haben.

Nous vous prions de bien vouloir classer ce document dans le dossier bleu qui vous a été envoyé à cet effet.

Sivanse archivar esta información en la cubierta de servicio que les hemos enviado a Ustedes.

De bedes venligst arkivere denne meddelelse i den tilsendte servicemappe.

1/8 S. P. RADIO

Aalborg - Denmark



