

SAILOR

Service Information No.
Kundendienst-Mitteilung No.
Service Information No.
Información de servicio No.
Servicemeddelelse No.

30


Series / Serie / Numéro de série / Serie / Serie

Date / Datum / Date / Fecha / Dato

Februar 1969

Vedr. antennekondensator i SAILOR 56D
(C82-C85)

Da vi ved kontrol af installationer ombord i skibe med SAILOR 56D i adskillige tilfælde ser antennekondensator C82-C85 anvendt forkert, vil vi hermed give nogle retningslinier for anvendelsen af disse. Generelt kan det oplyses, at antennekondensatoren ikke må anvendes, hvor det er muligt at opnå afstemning med variometret alene, idet indkobling af antennekondensatoren altid vil nedsætte den udstrålede effekt fra antennen. Hvis det ikke er muligt at opnå afstemning uden brug af antennekondensatoren, skal denne være så lille som muligt. De 4 forskellige muligheder er vist i nedenstående skema:



Skrue i	C pF
35	80
36	120
37	240
38	0
39	240
37 og 39	480



Please file this information in the service-portfolio we have sent you.

Bitte archivieren Sie diese Mitteilung in der Kundendienstmappe, die wir Ihnen gesandt haben.

Nous vous prions de bien vouloir classer ce document dans le dossier bleu qui vous a été envoyé à cet effet.

Sivanse archivar esta información en la cubierta de servicio que les hemos enviado a Ustedes.

De bedes venligst arkivere denne meddelelse i den tilsendte servicemappe.

A/S S. P. RADIO

Aalborg - Denmark