

SAILOR

Service Information No.
Kundendienst-Mitteilung No.
Service Information No.
Información de servicio No.
Servicemeddelelse No.

36

Series / Serie / Numéro de série / Serie / Serie

Date / Datum / Date / Fecha / Dato

Marts 1970

110/220 V DC-CONVERTER FOR SENDER SAILOR 56D.

Det har vist sig, at modstandene R4 og R5 under visse forhold kan blive for varme.

Hver af de to modstande vil derfor for fremtiden blive erstattet af 3 stk. Rosenthal ZWO 13/64 3,3 Kohm forbundet parallelt.

Det anbefales at denne ændring foretages hvis fejl opstår i en af de omtalte modstande i eksisterende anlæg.

Modstandene kan, om så ønskes, rekvireres fra os.



Please file this information in the service-portfolio we have sent you.

Bitte archivieren Sie diese Mitteilung in der Kundendienstmappe, die wir Ihnen gesandt haben.

Nous vous prions de bien vouloir classer ce document dans le dossier bleu qui vous a été envoyé à cet effet.

Sivanse archivar esta información en la cubierta de servicio que les hemos enviado a Ustedes.

De bedes venligst arkivere denne meddelelse i den tilsendte servicemappe.

1/8 S. P. RADIO

Aalborg - Denmark