

SAILOR

Service Information No.
Kundendienst-Mitteilung No.
Información de servicio No.
Service meddelelse Nr.

Series / Serie / Serie / Serie

Date / Datum / Fecha / Dato

Denne vinters meget lave temperaturer har afsløret, at tonekvaliteten i vor marinemodtager SAILOR 16 T er utilfredsstillende ved stærk afkøling. Dette uheldige forhold kan rettes ved at ændre et par modstande i LF-delen, således som angivet i vedlagte servicemeddelelse.

Vi vedlægger hermed 5 stk. modstande type 68 ohm og 5 stk. NTC modstande type B 83200 1A/130E.

Hvis De inden for Deres kundekreds har haft klager over dette forhold, beder vi Dem venligst afhjælpe fejlen som angivet.



Please file this information in the service-portfolio we have sent you.
Bitte archivieren Sie diese Mitteilung in der Kundendienstmappe, die wir Ihnen gesandt haben.
Si vanse archivar esta información en la cubierta de servicio que les hemos enviado a Ustedes.
De bedes venligst arkivere denne meddelelse i den tilsendte servicemappe.

1/8 S. P. RADIO
Aalborg - Denmark