

Series / Serie / Numéro de série / Serie / Serie

Date / Datum / Date / Fecha / Dato

Angående krafttransistorerne i modulatorenheden i sender 76D.

Ved udskiftning af ovennævnte transistorer (T13 og T14 på diagrammet) skal der, ifølge tidligere udsendte servicemeddelelse nr. 32, benyttes transistorer med strømforstærkning  $H_{FE}$  mindre end 33.

Desværre er det ikke længere muligt at fremskaffe transistorer med denne strømforstærkning. Det er derfor nødvendigt ved fremtidige udskiftninger at foretage en mindre modifikation af modulatorens.

Denne modifikation består i at anbringe en kondensator på 0,1 uF fra ben 3 til 4 samt en modstand på 270 ohm fra ben 1 til 3 på modulatorens driver-transformer (TR3 på diagrammet).



Please file this information in the service-portfolio we have sent you.

Bitte archivieren Sie diese Mitteilung in der Kundendienstmappe, die wir Ihnen gesandt haben.

Nous vous prions de bien vouloir classer ce document dans le dossier bleu qui vous a été envoyé à cet effet.

Sivanse archivar esta información en la cubierta de servicio que les hemos enviado a Ustedes.

De bedes venligst arkivere denne meddelelse i den tilsendte servicemappe.