

Manual


Static discharge simulator

SCHAFFNER EMC INC.
825 Lehigh Avenue
UNION, NJ 07083
(201) 851-0644



NSG 431
00208





English text page 12


INHALTSVERZEICHNIS	SEITE
1. Einleitung	1
2. Verwendungszweck	1
3. Funktionsweise	2
4. Bedienungselemente	3
5. Bedienung	5
5.1 Vorbereitung	5
5.2 Einstellungen	5
5.3 Durchschlagserkennung	7
5.4 Sicherheit	7
6. Technische Daten	8
7. Anwendungsbeispiele	9
8. Unterhalt	10

Anhang:

Andere Schaffner Produkte	A1,A2
Vertretungen	A3

ACHTUNG:

DIESES GERAET UND ALLES ZUBEHOER IN DIESER BESCHREIBUNG ARBEITET MIT HOCH-SPANNUNG. JEDES UNSACHGEMAESSE HANDHABEN UND MISSACHTEN DER VORSCHRIFTEN KANN LEBENSGEFAHR BEDEUTEN. ES IST DARAUF ZU ACHTEN, DASS NUR AUSGEBILDETES PERSONAL MIT DEN GERAETEN ARBEITET, DER GERAETEDECKEL DARM NICHT ENT-FERNT WERDEN. DER AUSTAUSCH VON BAUELEMENTEN UND INTERNE ABGLEICHSSARBEITEN MUessen VON QUALIFIZIERTEM WARTUNGSPERSONAL DURCHGEFUEHRT WERDEN.



1. EINLEITUNG

Unter besonderen Umweltbedingungen können sich Gegenstände- wie auch der Mensch - mit elektrischer Energie aufladen.


Dies erklärt sich folgendermassen:

Durch die Reibung zweier isolierender Stoffe mit unterschiedlicher Dielektrizitätskonstante gibt der eine Stoff Elektronen an den andern ab. Die so entstandene Potentialdifferenz wird bei Annäherung an einen andern metallischen Gegenstand während eines zeitlich sehr kurzen Ausgleichsvorganges entladen, wobei sich ein Lichtbogen bildet und starke elektromagnetische Felder entstehen.


In Räumen mit Datenverarbeitungsanlagen usw. kann die relative Luftfeuchtigkeit wegen der als Wärme an die Umgebung abgegebenen Verlustleistung unter 50 % absinken. Da die Gefahr der statischen Aufladung mit sinkender Luftfeuchtigkeit zunimmt, ist es möglich, dass sich der Mensch in solchen Räumen auflädt. Dies kann durch Reibung auf einem synthetischen Teppich oder durch Kleidungsstücke aneinander geschehen. Die dabei entstehende Spannung kann einige kV betragen. Bei Annäherung an einen leitenden Gegenstand erfolgt ein Ausgleichsvorgang, welcher als harmloser elektrischer Schlag verspürt wird. Der dabei fliessende Ausgleichstrom und das entstandene elektromagnetische Feld führen in ungenügend geschützten Anlagen oft zu Fehlfunktionen oder zur Zerstörung von Komponenten. Eine systematische Prüfung solcher störanfälligen Anlagen ist eine Notwendigkeit, will man nicht wirtschaftliche Nachteile in Kauf nehmen.

2. VERWENDUNGSZWECK

Der Einfluss der Elektrostatik auf die Funktion von Bauteilen, Datenverarbeitungsanlagen, Steuer- und Regelgeräten, Automobilelektronik sowie Mess- und Wägeanlagen darf nicht dem Zufall überlassen werden. Deshalb ist eine permanente Kontrolle in der Entwicklung und Fertigung notwendig. Der NSG 431 ist in Anlehnung an verschiedene Normentwürfe wie EWG C.42; CIGRE; VG; VDE; PTT und IEC, TC 65/WG4 Arbeitspapier entwickelt worden.




3. FUNKTIONSWEISE



Ein Netzgerät, das mit 100, 120, 220 und 240 V betrieben werden kann, speist den Generator mit einer Gleichspannung (32 \div 36 VDC). Die Ausgangsspannung kann mit dem Drehknopf "HV-Level" kontinuierlich im Bereich von 2 kV bis 21 kV DC eingestellt werden und wird mittels eingebautem Voltmeter angezeigt. Mit dem Kippschalter "Cont/Single" können zwei Betriebsarten gewählt werden und zwar:




- "Cont" für repetitive Entladungen (ca. 10 Hz)
- "Single" für Einzelentladungen



Der Abstand zwischen Prüfobjekt und Prüfspitze, abhängig von der Testspannung, kann mittels Distanzierring eingestellt werden. Die Hochspannungs-erzeugung wird mit dem Taster im Griff des Generators in Betrieb gesetzt.



4. Bedienungselemente

- ① Anzeigeinstrument
- ② Masseanschluss
- ③ Massekabel
- ④ Masseanschluss für Laborkabel
- ⑤ Umschalter "cont/single"
- ⑥ HS-Pegleinstellung
- ⑦ Taster "ON/OFF"
- ⑧ Testspitze (IEC-Norm)
- ⑨ Distanzierring
- ⑩ Feststellschraube





⑪ Anschlusskabel 32 VDE


⑫ Netzgerät

⑬ Netzkabel

⑭ Spannungswähler mit
Sicherung

⑮ Netzanschluss

⑯ Gewinde für
Stativbefestigung



5. BEDIENUNG

5.1. Vorbereitung

Bevor der Generator in Betrieb genommen wird, sind folgende Punkte auszuführen:

- a) Spannungswähler ⑯ des Netzgerätes ⑫ auf den richtigen Spannungswert einstellen und entsprechende Sicherung einsetzen.
- b) Netzgerät nur an Steckdose mit Schutzleiter anschliessen.
- c) Massekabel ③ an Masseanschluss ② und Prüfobjekt oder Erde verbinden.
- d) HS - Pegel ⑥ auf Minimalposition.
- e) Prüfpistole mit Kabel ⑪ an Netzgerät ⑫ anschliessen.
- f) Die Prüfspitze ⑧ ist sicherheitshalber gegen Masse zu entladen.

5.2. Einstellungen

5.2.1 Repetitive Entladungen



- a) Schalter ⑤ auf Position "cont". Die Repetitionsfrequenz beträgt je nach Amplitude und Abstand zum Prüfobjekt ca. 10 Hz.
- b) Mittels Drehknopf ⑥ die gewünschte Entladespannung einstellen. Der eingestellte Wert ($2 \div 21\text{kV} \pm 10\%$) kann auf dem eingebauten Anzeigegerät ① abgelesen werden.
- c) Die Prüfspitze ⑧ muss nach jeder Reduktion der Einstellung an ⑥ gegen Masse entladen werden. (Der Kondensator könnte noch auf höherer Spannung geladen sein)
- d) Damit repetitive Entladungen gewährleistet sind, muss eine Mindestdistanz (in der Regel $0,3 \div 1,5\text{kV/mm}$ eingehalten werden, damit der Entladekondensator sich wieder aufladen kann. Die entsprechende Distanz kann mittels Distanzierring ⑨ und einem Tiefenmass eingestellt werden.
- e) Zur Einschaltung der Hochspannung muss der Taster ⑦ dauernd gedrückt werden.

5.2.2. Einzelentladungen

- a) Schalter ⑤ auf Position "single".
- b) Mittels Drehknopf ⑥ die gewünschte Entladespannung einstellen.
Der eingestellte Wert ($2 \div 21 \text{ kV} \pm 10\%$) kann auf dem eingebauten Anzeigegerät ① abgelesen werden.
- c) Die Prüfspitze ⑧ muss nach jeder Reduktion der Einstellung an ⑥ gegen Masse entladen werden.
- d) Mit Taster ⑦ wird der Entladekondensator C_0 einmalig aufgeladen.
- e) Prüfspitze dem Prüfling langsam ($0,1 \text{ m/s}$) nähern bis zur vollkommenen Berührung, damit auch bei niedrigen Spannungen eine sichere Entladung stattfindet.

5.2.3. Betrieb über längere Zeit

Der Testgenerator ist nicht für Dauerbetrieb und Langzeitversuche entwickelt worden. Betriebszeiten über 1 Std. sollten vermieden werden.

- a) Schalter ⑤ auf Position "cont".
- b) Mit Drehknopf ⑥ die gewünschte Entladespannung einstellen.
- c) Taster ⑦ drücken und in dieser Stellung Schalter ⑤ auf Position "single" stellen. Dauerbetrieb ist eingeschaltet.
- d) Taster ⑦ loslassen. Das Gerät bleibt in Betrieb!
- e) Prüfspitze muss nach jeder Reduktion der Entladespannung gegen Masse entladen werden.
- f) Abschalten des Dauerbetriebs erfolgt durch Umschalten von Schalter 5 auf Position "cont". Der Taster ⑦ ist dabei nicht zu betätigen.

5.2.4. Stativbefestigung

Der Generator kann mittels Gewinde ⑯ an ein Stativ befestigt werden. Bei Tests wird mit dem Distanzierring die erforderliche Distanz eingestellt und das Stativ derart justiert, dass ein leichter Druck zwischen Distanzierring und Testobjekt entsteht. Gewindetyp: UNC 1/4"

5.3 Durchschlagserkennung


Ab ca. 2000V Entladespannung werden auf Position "single" des Schalters ⑥ Entladungen gegen die HV-Masse ④ durch ein akustisches Signal angezeigt. (Bei mehreren hintereinander folgenden Entladungen kann jedoch nicht mehr jede Entladung angezeigt werden.)

5.4 Sicherheit

- Die maximal möglichen Entladeparameter sind durch die IEC Vorschrift 348 definiert.
- Entladen vor Gebrauch, HV-Kondensatoren haben keine Entladewiderstände!
- Entladen nach Gebrauch (Einzelentladungen wären sonst nicht möglich)
- Erdung obligatorisch (Schutzklasse I)
- Gerät nur in trockenen Räumen anwenden.
- Geräte mit Gehäusedefekten dürfen nicht in Betrieb genommen werden.
"Notreparaturen" genügen den Sicherheitsbestimmungen nicht.
- Der Hochfrequenzstrom beträgt ca. 6 mA AC (gemessen zwischen HS-Masse ④ und Netzerde).

Achtung

Die Rückleitung der Hochspannungsentladung muss immer über den Masseanschluss ② / ④ erfolgen. Wenn eine Entladung direkt auf Erde erfolgt, ohne dass Anschluss ② / ④ ebenfalls mit dieser Erde verbunden ist, können umliegende Elektronikanlagen ernsthaft gestört oder zerstört werden. Es besteht auch die Gefahr einer Beschädigung des NSG 430 bzw. 431.



6) TECHNISCHE DATEN

Entladespannung U_0 : 2 kV bis 21 kV $\pm 10\%$
 Anstiegszeit : 5 ns $\pm 30\%$ bei 2kV
 Halbwertsbreite : 30 ns $\pm 30\%$ bei 2kV
 Polarität : Positiv *
 Entladekondensator C_0 : 150 pF * $\pm 10\%$
 Entladewiderstand R_0 : 150 M Ω * $\pm 5\%$
 Repetitionsfrequenz : ca. 10 Hz $U_c \geq 99\%$
 Innenwiderstand HV Generator R_1 : 150 M Ω $\pm 10\%$
 Betriebsarten : einzeln und repetitiv
 Haltezeit bei einzeln ($U_0-10\%$) : 5s
 Stromversorgung : 100 / 120 / 220 / 240 VAC $\pm 10\%$
 50 / 60 Hz
 Leistungsaufnahme : ca. 25 VA
 Temperaturbereich : 5 - 40 °C
 Feuchte : 20 %- 80 % (nicht kondensierend)
 Entstörgrad : N (nach VDE 0875)

* Andere Werte auf Anfrage

Abmessungen:

Testfinger : Ø 12 x 80 mm Ø 0,47" x 3,15"
 Generator : 260 x 300 x 56 mm 10.23" x 11.81" x 2.20"
 Stromversorgung : 160 x 91 x 56 mm 6.30" x 3.58" x 2.20"
 Massekabel : ca. 2 m 78.75"
 Tragkoffer : 520 x 375 x 125 mm 20.47" x 14.76" x 4.92"

Gewicht:

Generator : ca. 1.2 kg 2.65 lb
 Stromversorgung : ca. 1.1 kg 2.43 lb

Zubehör (inbegriffen):

SL 402 194 Tragkoffer
 SL 402 193 Sicherungssatz
 SL 402 170 Stromversorgung
 SL 402 233 Prüfspitze
 SL 402 299 Distanziervorrichtung
 zu Prüfspitze
 SL 402 173 Erdanschlusskabel(2m)

Netzkabel mit Stecker nach Bestell-
 nummer:
 SL 402 187 für D/F/S/NL/I/E/B/N/SF
 SL 402 188 für die Schweiz
 SL 402 189 für die USA und Kanada
 SL 402 033 ohne Stecker

Option


7) ANWENDUNGSBEISPIELE


Gemessen wird in der Regel mit Einzelentladung. Für Such- und Kalibriervorgänge eignet sich die wiederholende Entladung.

Die folgenden Beispiele sind aus Richtlinien und Normvorschlägen zusammengestellt.

- 1) Einstellen der gewünschten Spannung und langsames Annähern (ca. 0,1 m/s) an das Prüfobjekt bis ein Ueberschlag erfolgt.
- 2) Einstellen des erforderlichen Abstandes (ca. 0,3÷ 1,5 kV/mm) mittels Distanziervorrichtung zwischen Prüfspitze und Prüfobjekt und anschliessendem Hochfahren der Spannung bis ein Ueberschlag erfolgt.

Typischer Prüfvorgang





8. UNTERHALT

- Achtung:**
- Unterhaltsarbeiten dürfen nur durch qualifiziertes Personal durchgeführt werden.
 - Vor Öffnen der Geräte Netzstecker ziehen.
 - Die Hochspannungskondensatoren sind solange als geladen zu betrachten, als man sich nicht vom Gegenteil überzeugt hat.
 - Das Gerät darf nur in Originalverpackung versandt werden.

8.1 Netzgerät

Das Netzgerät ist wartungsfrei.

Die Sicherung ist im Spannungswähler ⑯ eingesetzt. Sie kann nach Entfernen des Netzkabels von der Steckerseite her mittels Schraubenzieher herausgenommen werden.

Sicherungstyp 5x20 mm nach IEC 127

220/240V 125mA träge

100/120V 250mA träge

8.2 Simulator

- Gehäusereinigung mit seifenwasserfeuchtem Lappen.
- Die Ausgangsspannungskalibrierung wird nach Abnahme der rechten Gehäusehälfte mit dem Trimmer P_2 vorgenommen. (siehe Schema und Bestückungsplan). Dazu ist der HV-Level voll aufzudrehen und mit einem geeigneten Messinstrument ($R_i > 20 \text{ G}\Omega$) die Ausgangsspannung bei Betrieb "cont" und "on" zu messen. Stimmt die Spannung nicht, d.h. sie ist verschieden von 21 kVDC , kann mit P_2 nachjustiert werden. Es ist jedoch zu beachten, dass die Kaskadeneingangswechselspannung nicht grösser als 6kV pp werden darf. Diese Wechselspannung muss bei Bedarf ebenfalls hochohmig gemessen werden. (R_i -Sonde $\geq 100 \text{ M}\Omega$). Fehlerquellen bei zu geringer Spannung können Kaskade, Seriewiderstände oder Ladekondensatoren sein.
(Klasse des externen Eichinstrumentes, $\leq 2\%$).

- Für die Messinstrumentenkalibrierung ist ebenfalls die rechte Gehäusehälfte zu entfernen. Danach muss mit einem hochohmigen externen Messinstrument ($R_i = 20 \text{ G}\Omega$) bei Betrieb "cont" und "on" die Ausgangsspannung an der Prüfspitze gemessen werden. Diese Messung gilt dann als Referenz für die Kalibrierung mit P_3 (siehe Schema und Bestückungsplan) des internen Messinstrumentes. Zusätzlich kann mit P_4 der Eichstrom justiert werden, der für die Eichung bei 1 kV Anzeige verantwortlich ist. Die Toleranz zwischen Anzeigewert des Instrumentes im NSG 430/431 und der wirklichen Ausgangsspannung beträgt:

für $< 5 \text{ kV} \pm 500 \text{ V}$


für $> 5 \text{ kV} \pm 10 \%$

- Sicherungsersatz nach Abnahme des rechten Gehäusedeckels (400mA/5x20 mm nach IEC 127)
- Bei Gehäusedefekt muss dieses ersetzt werden. Behelfsmässige Instandstellung verboten, da Isolation nicht mehr gewährleistet ist.

8.3 Stücklisten/Bestückungspläne

8.4 Schemas






CONTENTS	PAGE
1. Introduction	12
2. Application	12
3. Mode of operation	13
4. Operating controls	14
5. Operation	16
5.1 Preparation	16
5.2 Adjustments	16
5.3 Breakdown recognition (Option) SL	18
5.4 Safety	18
6. Technical data	19
7. Examples of usage	20
8. Maintenance	21

Appendix:

Other Schaffner Products	A1,A2
Representatives	A3

ATTENTION:

THIS EQUIPMENT AND ALL THE ACCESSORIES DESCRIBED THEREIN OPERATE AT HIGH VOLTAGE. IMPROPER HANDLING AND IGNORING INSTRUCTIONS IS DANGEROUS. ONLY TRAINED PERSONNEL SHOULD WORK WITH THE UNITS, EQUIPMENT COVER MUST NOT BE REMOVED. COMPONENT REPLACEMENT AND ALL INTERNAL ADJUSTMENTS MUST BE CARRIED OUT BY QUALIFIED PERSONNEL.



1) INTRODUCTION

In certain environmental conditions, objects - as well as human beings - can charge themselves with electrical energy.

This can be explained as follows:

When two insulating materials with different dielectric constants are rubbed against each other one material transfers electrons to the other. The resulting potential difference is discharged in a short compensating action when another metal object is approached, whereby an arc occurs and strong magnetic fields are built up.


In areas where data processing equipments are installed the relative humidity can drop below 50 % due to the dissipation from the equipment which is given up to the surroundings. Since the danger exists that electrostatic charging takes place with decreasing humidity, it is possible that people also charge themselves up in such surroundings. This can take place through friction on a synthetic carpet or between two vestments. The resulting potential can reach several kV. When a conducting object is approached a compensating action occurs, which is felt as a slight shock. The compensating current which flows and the accompanying electromagnetic field leads to malfunctioning or destruction of components in installations which are not sufficiently protected. It is necessary to systematically test such systems which are subject to interference if the economic disadvantages cannot be accepted.

2) APPLICATION

The effect of electrostatics on the operation of components in data processing systems, control and regulating equipments, automobile electronics as well as measuring and weighing systems

must not be left to chance. For this reason a continuous control is necessary during development and in production. The NSG 431 was developed according to various provisional standards like EWG C.42, CIGRE, VG, VDE, PTT and IEC, TC 65/WG4 Working paper.

3. MODE OF OPERATION




A power supply, which can be operated from 100, 120, 220, and 240 V, supplies a DC voltage (32 \div 36 VDC) to the generator. The output voltage can be continuously adjusted by means of the knob "HV-Level" in the range 2 KV to 21 KV and is indicated on a built-in voltmeter. With the change-over switch "Cont/Single" two modes of operation can be selected, these are:



- "Cont" for repetitive discharges (approx 10 Hz)
- "Single" for single discharges

The distance between test object and test probe, depending on the test voltage, can be set with the distance ring. High voltage is produced when the press switch located in the handle of the generator, is depressed.

4. Operating controls

- (1) Indicator instrument
- (2) Ground connection
- (3) Ground cable
- (4) Ground connection for laboratory cable
- (5) Change-over switch "cont/single"
- (6) HV-Level adjustment
- (7) Switch "ON/OFF"
- (8) Test finger (IEC-Standard)
- (9) Distance ring
- (10) Test adjustment screw





(11) Connection cable 32VDC


(12) Power supply

(13) Mains cable

(14) Voltage selector whit
fuse

(15) Mains connection

(16) Thread for fixation of
tripod



5. OPERATION

5.1 Preparation

Before putting the generator into operation, the following points should be checked:

- a) Set voltage selector ⑯ on power supply ⑫ to the correct value and put in the appropriate fuse.
- b) Only connect power supply to a mains socket where a protecting earth line is available.
- c) Connect ground cable ③ to ground connection ② and to test object or ground.
- d) Set HV Level to the minimum position.
- e) Connect test pistol with cable ⑪ to power supply ⑫ .
- f) As a safety measure the test finger ⑧ should be discharged by grounding it .

5.2 Adjustments

5.2.1 Repetitive discharges

- a) Set switch ⑤ to position "cont". The repetition frequency is approx 10 Hz, depending on voltage setting and amplitude.
- b) Select the desired discharge voltage with knob ⑥ . The value selected ($2\div21 \text{ kV} \pm 10\%$) can be read on the built-in voltmeter ① .
- c) After every reduction of the setting on ⑥ the test finger must be discharged to ground. (the condenser could still be charged to a higher voltage)

- d) To ensure repetitive discharges a minimum distance (gen. $0.3\div1.5 \text{ kV/mm}$) must be maintained, so that the discharge condenser can recharge itself. The required distance can be set with the distance ring ⑨ and a depth gauge.
- e) To switch on the high voltage, press switch ⑦ must be depressed continuously.

5.2.2 Single discharges

- a) Set switch ⑤ to position "single".
- b) Select the desired voltage with knob ⑥ . The value selected ($2 \div 21 \text{ kV} \pm 10\%$) can be read on the built-in voltmeter ① .
- c) After every reduction of the setting ⑥ the test finger must be discharged to ground.
- d) With switch ⑦ the discharge condenser C_0 will be charged once only.
- e) Slowly approach test object with the test finger (0.1 m/s) until contact is made, in order that a guaranteed discharge takes place at low voltages.

5.2.3 Continuous operation

- The test generator was not developed for continuous operation or long term investigations. Operating times in excess of 1Hr. should be avoided.

- a) Set switch ⑤ to position "cont".
- b) Select desired discharge voltage with knob ⑥ .
- c) Press switch ⑦ and in this position set switch ⑤ to position "single". Continuous operation is switched on.
- d) Release switch ⑦ . The unit remains in operation.
- e) The test finger must be discharged to ground after every reduction of the discharge voltage.
- f) Continuous operation can be switched off by switching over switch ⑤ to position "cont". The press switch ⑦ should not be depressed.

5.2.4 Tripod mounting

The generator can be mounted onto a tripod by means of thread ⑯ . When testing, the required distance is set with the distance ring and the tripod adjusted so that a slight pressure is obtained between the distance ring and the test object. Thread type: UNC 1/4"

5.3 Breakdown recognition


Above approx. 2000V discharge voltage, discharges to HV ground ④ are indicated by an acoustic signal when switch ⑥ is in position "single". (when several discharges occur consecutively however, each discharge cannot be indicated)

5.4 Safety

- The maximum discharge parameters are defined by IEC regulation 348.
- Discharge before use, HV condensers have no discharge resistances!
- Discharge after use (single discharges would otherwise not be possible)
- Grounding compulsory (Protection class I)
- Only use the unit in dry rooms.
- Units with faulty covers may not be put into operation. Emergency repairs do not fulfil the safety regulations.
- There is a high frequency current of approx 6 mA AC (measured between HV-ground ④ and distribution system ground)

Attention

The return line of the HV discharge should be always setted to the ground connection ② / ④. If there is a discharge directly to earth and the connection ② / ④ is not connected to the same earth, electronic devices being close by may be disturbed or even destroyed. Also NSG 430 or 431 may be damaged.



6) TECHNICAL DATA

Discharge voltage U_0	: 2kV to 21 kV \pm 10%
Rise Time	: 5 ns \pm 30% at 2kV
Half amplitude width	: 30 ns \pm 30% at 2kV
Polarity	: positive *
Discharge condenser C_0	: 150 pF * \pm 10%
Discharge resistance R_0	: 150 ohm * \pm 5%
Repetition frequency	: approx. 10Hz $U_c \approx 99\%$
Source resistance HV generator R_1	: 150 M Ω \pm 10%
Hold time single ($U -10\%$)	: 5s
Supply voltages	: 100/120/220/240 VAC \pm 10% 50/60Hz
Power consumption	: approx. 25 VA
Temperature range	: 5 - 40°C
Humidity	: 20% - 80% (not condensing)
Suppression level	: N (according to VDE 0875)

* Other values on request

Dimensions:

Test finger	: Ø 12x80 mm Ø 0.47x3.15"
Generator	: 260x300x56 mm 10.23"x11.81"x2.20"
Power supply	: 160x91x56 mm 6.3"x3.58"x2.20"
Ground cable	: approx. 2m 78.75"
Carrying case	: 520x375x125 mm 20.47"x14.76"x4.92"

Weight:

Generator	: approx. 1.2kg 2.65 lb
Power supply	: approx. 1.1kg 2.43 lb

Accessories (included):


SL 402 194	Carrying case
SL 402 193	Fuse set
SL 402 170	Power supply
SL 402 233	Test finger
SL 402 229	Distance set for test finger
SL 402 173	Ground connecting cable (2m)

Mains cable with plug according to
order number:

SL 402 187 for D/F/NL/I/E/B/N/SF
SL 402 188 for Switzerland
SL 402 189 for USA and Canada
SL 402 033 without plug

Option

SL 402 283 Measuring adapter




7) EXAMPLES OF USAGE


In general measurements are made with single discharges. For search and calibration a repetitive discharge is more useful.

The following examples are gathered together from recommendations and guide lines.

- 1) Setting of the desired voltage and slowly approaching the test object (approx. 0,1 m/s) until a discharge occurs.
- 2) Setting of the required distance (approx. 0,3 ÷ 1,5 kV/mm) with the distance ring adjustment between the test finger and the test object and then raising the voltage until a discharge occurs.

Typical test set-up





8. MAINTENANCE

Attention:

- Maintenance work may only be carried out by qualified personnel.
- Before opening unit pull out mains plug.
- Consider the high voltage condensers as charged until you have assured yourself otherwise.
- The unit may only be transported in the original packing.

8.1 Power supply

The power supply is maintenance free.

The fuse is in the voltage selector ⑯, it can be removed with a screw driver from the plug side after removing the mains cable. Fuse type 5x20 mm according to IEC 127

220/240 V	125mA slow blow
100/120 V	250mA slow blow

8.2 Simulator

- Clean cover case only with soapy water cloth
- After removing the righthand cover casing the output voltage calibration is done with the trimmer P₂ (see Schematic and layout). The HV - Level is set to maximum and the voltage is measured with a suitable instrument ($R_i \geq 20G\Omega$)* in the operational mode "cont" and "on". If the voltage does not agree with the 21 kVDC setting readjust with P₂. It must, however, be noted that the cascade input AC voltage may not exceed 6kVpp. When necessary the AC voltage can also be measured with an high impedance probe ($R_i \geq 100M\Omega$).

Reasons for the fault could be the cascade, series resistances or the charging condenser when the voltage ist too low.

(Class of the external calibration device better than $\geq 2\%$).

- To calibrate the indicator instruments the right-hand cover case has also to be removed. Then the output voltage must be measured with a high resistance external meter ($R_i = 20G\Omega$) at the test finger with the unit in operation "cont" and "on". This measurement is then valid for the calibration with P_3 (see Schematic and layout) of the internal instrument. The calibration current-which controls the 1 kV indication-can be adjusted additionally by P_4 . The tolerance between the indication value of the instrument in NSG 430/431 and the real output voltage is as follows.

for $< 5 \text{ kV} \pm 500 \text{ V}$

for $> 5 \text{ kV} \pm 10 \%$

- Fuse set after removing the right-hand cover case (400mA/5 x 20mm according to IEC 127)
- When the cover case is damaged it must be replaced. It is not permitted to make a temporary repair, since the insulation can no longer be guaranteed.

8.3 Parts list and layout

8.4 Schematics

Pos.	Stck.	Art. Nr./Lager Nr.	Auftr.	Bezeichnung	Bestell-Nr.	Schema Pos.
1	1	402-177		Drossel		
2	1	402-237		Spiralschnur		
3	1	402-235		Trafo		
4	1	300-037		Print		
5	1	118-073		Trimmer 1000/lin	70 WTD-K-C	P2
6	1	118-082		Trimmer 100k Ω /lin	"	P3
7	1	121-035		Polykarbonatkond. 68nF/400V	222234451683/C7	
8	3	120-555		MKT-Kond.	0,1uF/63V	C2, 3, 4
9	1	120-560		"	0,68uF/63V	C5
10	2	125-569		Elektrolytkond. 100uF/40V	20486	C1, 8
11	1	125-608		"	47uF/63V 20491	C6
12	1			Diode 400V/1A	1N 4005	D1
13	7			" 60V/0,2A	1N 4448	D2-D8
14	2			Transistoren	BC 182A	TR1, 2
15	1			"	BDW 73C	TR3
16	2			"	TIP 50	TR4, 5
17	1			IC-Spg. regler	TDB 0177T	IC1
18	1			" + 15V	WA 7815	IC2
19	1			Funktions-IC	SAA 1029	IC3
20	1	200-369		Kühlkörper	WA 361-2	
21	2			Sicherungshalter	1053	
22	1			Sicherungseinsatz 400mA	FSF 034.1512	
23	1	110-028		Kohleschichtwid.	180 Ω /0,25W/5%	R2
24	1	110-061		"	100k Ω / "	R4
25	1	110-042		"	2,7k Ω / "	R3
26	4	110-037		"	1k Ω / "	R7, 8, 9, 11
27	3	110-049		"	10k Ω / "	R10, 12, 13
28	1	110-113		"	2200/0,5W/5%	R1
29						
30	1	112-049		Drahtwiderstand	1k Ω /4W/5%	R5
31	19	200-062		Lötpilze einfach		
32						
33	1	200-367		Zellkautschukplatte	50x20x1,5	
34				beidseitig klebend		
35	1	163-505		Messinstrument 200uA+-5% Nr. 369-E		
36				inkl. Skala (bis max. 21kV)		
37	1	116-604		Pot.meter 4,7k Ω /0,75W	70 H-C	P1
38	1	140-811		Kippschalter 2-pol.	M-2022	
39	1	140-431		Taster 2-pol.	EB-2061	
40	1	142-101		Knopf rot Ø8	AT-443	
41	1	142-103		Plastik-Griffkappe w	AT-415	

Pos.	Stck.	Art. Nr./Lager Nr.	Auftr.	Bezeichnung	Bestell-Nr.	Schema Pos.
42	1	142-002		Drehknopf	021-2325	
43	1	142-303		Deckel	040-1635	
44	1	200-357		Halteblech I		
45	1	200-358		" II		
46	460mm	104-006		HV-Kabel	F25 HV 2219	
47						
48	3	109-628		Schnorr-Sicherungsscheibe M3		
49	3	109-004		6-kt-Mutter	M3	
50						
51	3	106-081		Pan-Head-Schraube M 3x8		
52						
53	1	402-234		Uebertrager		
54	1	110-025		Kohleschichtwid.	100Ω/0,25W/5% R14	
55	1	120-561		Kondensator 1µF/63V		C9
56						
57	1	136-C13		IC D-Flip-Flops	IC 4013	IC4
58						
59	1	147-901		Warntongeber F/SMB 12		
60	8cm	103-000		Cu-Draht verzинnt	Ø 0,8	
61	10cm	103-613		TQ-Litze 0,22mm ² r/v	Ø 1,45	
62	1	133-502		Glimmerscheibe	12x18 GS 22OP	
63	3	133-503		Isolierbüchse	35x3x1,9	
64	1	118-085		Trimmer 1MΩ/lin	70 WTD-K-C	P4
65	1	110-075		Kohleschichtwid.	1,5MΩ/0,25W/5%	R15


Elektronik-Print zu NSG 431 komplett


Pos.	Stck.	Art. Nr./Lager Nr.	Auftr.	Bezeichnung	Bestell-Nr.	Schema Pos.
1	1	300'031		Leiterplatte		
2	1			Elektrolytkond. 10µF/40V 20637		
3	1			" 470µF/100V 20735		
4	1	120'426		MP-Kond. 150nF/250V~ PM 271 M615		
5	1	114-704		PTC-Wid. 3,5kΩ/6mA/±16% Q63 100-		
6				p5330 - B 405		
7	1	110'126		Kohleschichtwid. 2,7kΩ/0,5W/5%		
8	1			Zenerdiode 36V/1,3W/±5% ZPY36 06341		
9	1			Transistor Darlington 100V/8A BDW 73C		
10	1			Si-Gleichrichter W 04M B 250 C 800 SI		
11						
12	1	200'062		Lötpilz einfach		
13	2	200'063		Lötpilz doppelt		
14	1	200'321		Winkel		
15	1			Kabelbinder SST 1M-M		
16	1	106'082		Pan-Head-Schraube M3x10 DIN 85A		
17	1	109'004		6kt-Mutter M3 DIN 934		
18	1	109'628		Schnorr-Si-Scheibe zu M3		
19	1			Glimmerscheibe (12x18) GS 220P		
20	1			Isolierbüchse Ø5xØ3x1,9		
21				10-31-483-076 Item 29 Washer		

Leiterplatte kompl. zu

Stromversorgung NSG 430/431


Pos.	Stck.	Art. Nr./Lager Nr.	Auftr.	Bezeichnung	Bestell-Nr.	Schema Pos.
1	1	402-262		HV-Kaskade kompl.		
2	1	300-044		HV-Print		
3	3	112-819		Widerstände VR 68 47MΩ/1W/5% R1-R3		
4	2	124-827		Keramikkond. 1000pF/6kV C4		2
5	3	124-825		" 680pF/6kV C1,3 ,6		
6	1	109-112		Kalai-Setzmutter M4x1 (Messing) BN523		
7	1	200-360		Erdungsbolzen		
8	1	106-135		Pan-Head-Schraube M4x16		
9	1	109-630		Schnorr-Si-Scheibe M4		
10	4	200-062		Lötpilze einfach		
11	2	108-290		Blechschraube Ø 2,2 2,2x4,5 BN 992		
12	1	124-803		Keramikkondensator 10pF/6kV C5		
13	1	110-029		Kohleschichtwid. 220Ω/1/4W R5		
14	2	112-787		Widerstand VR 68 100kΩ/1W/5% R6		
15				Zusammenstellung 500-277		






SL 402-261


Stück	Gegenstand	Pos.	Werkstoff	Modell	Bemerkung
II I	Aenderungen:			Ersetzt durch:	
				Ersatz für:	
	HV - Print (zu NSG 431)		Maßstab 1:1	Gezeichnet 12.1.82 Geprüft Gesehen	ig





SL 402-190

Stück	Gegenstand	Pos.	Werkstoff	Modell	Bemerkung
II I	Aenderungen:			Ersetzt durch:	
				Ersatz für:	
	Stromversorgung zu NSG 430, 431			Maßstab	Gezeichnet 22.4.81
				Geprüft	
				Gesehen	22.4.81 Kull



Elektronik - Print
(300 - 037)


Elektronik
(300 - 037)

Widerstande, wenn nichts aus dem angegebenen

Gesamtschema

(mit Durchschlagsmarkierung) zu NSG 431

SCHAFFNER INSTRUMENTS AG
CH-4708 Lüterbach (Schweiz)



Produkteübersicht

Unterbrechungsfreie
EMV-Stromversorgung
Uninterruptible EMC Power Supply

NPS 300
300 VA mit EMI-Schutz
300 VA with EMI protection

Summary of products

Netzverteilerfilter
Line distributor with EMI filter

Serie FR 61–64
2-stufiges Netzverteilerfilter mit
Erdleiterdrossel und hoher
Dämpfung
1 Dose, 3A

*2-stage mains distribution filter
with earth line choke and high
attenuation
1 socket, 3A*

Serie FR 111–114
2-stufiges Netzverteilerfilter mit
Erdleiterdrossel und hoher
Dämpfung
3 Dosen, 6A

*2-stage mains distribution filter
with earth line choke and high
attenuation
3 sockets, 6A*

Serie FR 201–203
3-stufiges Netzverteilerfilter mit
Erdleiterdrossel
4 Dosen, 10A

*3-stage mains distribution filter
with earth line choke
4 sockets, 10A*

Serie FR 301–304
Netzverteilerleiste mit Netz- und
Absorptionsfilter
3 Dosen, 6A

*Distribution strip with line inter-
ference and absorption filter
3 sockets, 6A*

Serie FR 311–314
Netzverteilerleiste mit Netzfilter
und Erdleiterdrossel
4 Dosen, 6A

*Distribution strip with mains filter
and earth line choke
4 sockets, 6A*

Serie FR 401–405
Netzverteiler-Filtereinschub für
19" Rack Systeme

*Distribution filter plug-in for 19"
Rack systems*

Vertretungen

Europe

Belgique	Rodelco S.A. (Composants) Rue de Genève 4, B-1140 Bruxelles Tel. (02) 735 41 37, Telex 61415
	C N. Rood S.A. (Instruments) 37, Place Jamblinne de Meux, 1040 Bruxelles 4 Tel. (02) 735 21 35, Telex 22846
Danmark	A/S Nordisk Elektronik Transformervej 17, 2730 Herlev Tel. (02) 84 20 00, Telex 35 200
Deutschland	H. Schaffner Industrielektronik GmbH Theodor Rehbockstrasse 5, 7500 Karlsruhe Tel. (0721) 61 40 16, Telex 07 826 671
England	Lyons Instruments Ltd. Ware Road, Hoddesdon 67 161 Tel. (09924) 67 161, Telex 22 724
Espagne	Diode Avda. de Brasil 7, Madrid-20 Tel. (01) 455 36 86, Telex 42 148
France	Schaffner-France S.A. 5, rue Michel Carré F-95100 Argenteuil Tel. 947 86 36, Telex 698 723
Ireland	Electronic Manufacturing Co. Ltd. 3B Avonbeg Industrial Estate, Long Mile Road, Dublin 12 Tel. 783360, 521242, Telex 30331 EMCL
Italia	S G E (Componenti) Via Baschenis 1, 20157 Milano Tel. (02) 357 14 61, Telex 313 293
	Elettronucleonica SPA (Instrumenti) Piazza De Angeli 7, 20146 Milano Tel. (02) 49 82 451, Telex 332 033
Nederland	Rodelco B.V. (Komponenten) Verijn Stuartlaan 29, Rijswijk ZH 2109 Tel. (070) 995 750, Telex 32506
	C N. Rood B.V. (Instrumenten) 11-13 Cort von der Lindenstraat, 2280AA Rijswijk ZH Tel. (070) 996 360, Telex 31238
Norge	Nordisk Elektronik A/S Smedsvingen 4, Postboks 122, 1364 Hvalstad Tel. (02) 78 62 10, Telex 17546
Oesterreich	Transistor VmbH (Komponenten u. Wärmeabl.) Auhofstrasse 41a, 1130 Wien Tel. (0222) 82 94 01/04, Telex 133 738 tvg
	Rhode & Schwarz-Tektronix (Instrumente) Sonnenleithnergasse 20, 1100 Wien Tel. (0222) 62 61 41, Telex 133 933
Portugal	Soc. Com. Mattos Tavares LDA Apartado 2171, 1104 Lisboa Tel. 61 62 61, Telex 12220
Schweiz	Fabrimex AG Kirchenweg 5, 8032 Zürich Tel. (01) 47 06 70, Telex 52 563
Suomi	OY Fintronic AB Mekonkatu 24 A, 00210 Helsinki 21 Tel. (80) 692 6022, Telex 124224
Sverige	Nordisk Elektronik AB Sandhamngatan 71, 10254 Stockholm Tel. (08) 63 50 40, Telex 10 547

Représentants

Outre-mer

Australien	Westinghouse Brake and Signal Co. (Aust.) PTY LTD. Rectifier Division P.O. Box 131, Altona North Tel. 391 9111, Telex 37477
Canada	Rusint Electronics & Sales Canada Ltd. 25 Northside Rd., Ottawa K2H 8S1 Tel. (613) 892-3944, Telex 053-3662
Hong Kong	Yes Products LTD (Instruments) Block E, 15th Floor Golden Bear Industrial Centre, 66-82, Chaiwan Kok Street, Tsuen Wan, N.T., Hong Kong Tel. 12-444241-4, Telex 36590
India	Linear Systems Inc. (Components) 607, Second Cross, Fifth Block Rajajinagar, Bangalore 560 010 Tel. 80 638
	Echbee Corporation (Instruments) Kamer Building 38 Cawasji Patel Street Bombay - 400 001 Tel. 25 34 89, 25 83 41, Telex 011-5479
Israel	Mono Electr. Ltd. 15 Kinneret st, 51 201, Bnei-Brak, Israel Tel. (03) 707127, Telex 35770 Coin IL
Japan	K.K. Ewig Shokai 18-8 Shinsen-Cho Shibuya-Ku Tokyo Tel. (03) 464-7321, Telex J 26295
Korea	Transpac Korea Room No. 502 in Bo Bldg. 14-16 3 Ka Chung Mu-Ro, Chung-Ku, 3012 Seoul Tel. (265) 3716 & 6221, Telex K 26249
South Africa	Peter Jones Electronic equipment Ltd. (Components) P.O. Box 31 582 Braamfontein 2017, Johannesburg, South Africa Tel. 37-7943, Telex 8-6935 S.A.
	Taltronics (PTY) LTD. (Instruments) P.O. Box 69938 Bryanston 2021, South Africa Tel. 618-2014/5, Telex 8-9556
Taiwan	Han-Power Trading Co., Ltd. P.O. Box 32-235 Taipei, Taiwan R.O.C. Tel. 564 15 34, Telex 21778
U.S.A.	Schaffner EMC Inc.

SCHAFFNER EMC INC.

825 Lehigh Avenue
UNION, NJ 07083
(201) 851-0644

