

# **STUDER**

---

**PROFESSIONAL AUDIO EQUIPMENT**

---

## **Service Information**

STUDER MISCHPULT 169/269

STUDER MIXING CONSOLE 169/269

Service Information SI 50/80 D/E

## 1. EINGEBAUTES NETZTEIL

Stabilisator-Print 1.169.112.00  
 1.169.112.81

Um die Exemplarstreuung in der Temperaturüberwachung zu vermindern, wurde für die Längstransistoren ein neuer Kühlkörper hergestellt. Die Sensoren (NTC-Widerstände) können jetzt angeschraubt werden; das ergibt einen definierten Temperaturfluss. Gleichzeitig erlaubte diese Massnahme den Ansprechpunkt zu höheren Temperaturen zu verschieben: R114/116 2,2 k  1 k.

Die Längstransistoren BD 596 werden nicht mehr hergestellt. Der gleiche Kristall ist jetzt im Gehäuse TO 220 erhältlich mit der Bezeichnung BD 796. Dieser neue Transistor wird von STUDER unter derselben Normnummer geliefert: 50.03.0458

### Allgemeine Information:

Prints die geändert werden, jedoch kompatibel sind zur 1. Ausführung erhalten die Nummer .81 bis .99 auf den zwei letzten Stellen.

#### Beispiel:

1.169.220.00 (1. Ausführung)  
 1.169.220.81 (2. Ausführung) usw.  
 Sind diese nicht kompatibel, erhalten sie eine neue Nummer  
 1.169.220.00

## 1. BUILT-IN POWER SUPPLY

Stabilizer PCB 1.169.112.00  
 1.169.112.81

To overcome problems with deviations of the tripping-point in the temperature-sensing-circuit, a new heatsink is used for the series-pass-transistors. The sensors (NTC-resistors) then are screwed-on which yields better uniformity. The tripping-point is now set at a higher temperature, R114/116 2,2 k are replaced by 1 k.

The series-pass-transistors BD 596 are no more manufactured. The same chip is now available in a TO 220 case as BD 796. STUDER furnishes the new transistor under the same part number:  
 50.03.0458

### General information:

Modified p.c. boards which may be exchanged to the first version, will be numbered from .81 to .99.

#### Example:


1.169.220.00 (1. version)  
 1.169.220.81 (2. version)  
 1.169.220.82 (3. version)

If p.c. boards can not be exchanged, they will get an other number  
 1.169.220.00

2. CONVERTER 1.169.117.00

Zur Verbesserung des Einschaltverhaltens wird Widerstand


R 37 68 Ohm geändert auf  
120 Ohm.



#### 4. SUMMEN-EINHEITEN 1.169.3...00

Zur Verbesserung der Stabilität des eingebauten Limiters in Stellung LINK, muss folgende Änderung gemacht werden:

Diode 1 N 4448 D 65  
(STUDER Best. Nr. 50.04.0125)  
auf Lötseite des Prints über IC 60  
Kathode auf Anschluss 6  
Anode auf Anschluss 2.



#### 4. MASTER-UNITS 1.169.3...00

For a better stability of the built-in limiter in position LINK, a diode 1 N 4448 (STUDER part No. 50.04.0125) has to be soldered over IC 60 at back side of p.c. board.  
Cathode to pin 6 (output)  
Anode to pin 2 (neg. input)

## 5. REVERB/FOLDBACK EINHEIT 1.169.510 / 511

- 5.1 Infolge grösserer Toleranz der Trimm-Widerstände wurden die Werte des Spannungsteilers für die Pegeleinstellung geändert:

R116/216      6,8 k → 12 k  
 R117/217      2,2 k → 4,7 k  
 R118/218      680 → 1,2 k



Gleichzeitig wurde die Kompensation angepasst:

5. REVERB/FOLDBACK UNIT  
1.169.510 / 511

- 5.1 Due to greater tolerance of the trim-pots several values of the level-adjust circuit have been changed:

At the same time, the compensation has been adjusted:

C109/209            33 p → 68 p



## 5.2 KOMMANDO-MIK-VERSTAERKER

Durch die nachfolgende Änderung wird der Verstärkereingang weniger empfindlich auf Störimpulse.

## 5.2 COMMAND-MIC-AMPLIFIER

The following change improves the suppression of disturbances influencing the amplifier input.

$$\begin{array}{ccc} C 5 & 0,01 \mu & \rightarrow \\ R 10 & 100 k & \rightarrow \\ & & 0,1 \mu \\ & & 10 k \end{array}$$

