

Generator HM 8032



KONFORMITÄTSERKLÄRUNG DECLARATION OF CONFORMITY DECLARATION DE CONFORMITE





Name und Adresse des Herstellers Manufacturer's name and address Nom et adresse du fabricant HAMEG GmbH Kelsterbacherstraße 15-19 D - 60528 Frankfurt

HAMEG S.a.r.l. 5, av de la République F - 94800 Villejuif

Die HAMEG GmbH / HAMEG S.a.r.I bescheinigt die Konformität für das Produkt The HAMEG GmbH / HAMEG S.a.r.I herewith declares conformity of the product HAMEG GmbH / HAMEG S.a.r.I déclare la conformite du produit

Bezeichnung / Product name / Designation: Sinus Generator / Sine Wave Generator / Générateur sinusoïdal

Typ / Type / Type: HM8032

mit / with / avec: HM8001-2

Optionen / Options / Options:

mit den folgenden Bestimmungen / with applicable regulations / avec les directives suivantes

EMV Richtlinie 89/336/EWG ergänzt durch 91/263/EWG, 92/31/EWG EMC Directive 89/336/EEC amended by 91/263/EWG, 92/31/EEC Directive EMC 89/336/CEE amendée par 91/263/EWG, 92/31/CEE

Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG ergänzt durch 93/68/EWG Low-Voltage Equipment Directive 73/23/EEC amended by 93/68/EEC Directive des equipements basse tension 73/23/CEE amendée par 93/68/CEE

Angewendete harmonisierte Normen / Harmonized standards applied / Normes harmonisées utilisées

Sicherheit / Safety / Sécurité

EN 61010-1: 1993 / IEC (CEI) 1010-1: 1990 A 1: 1992 / VDE 0411: 1994 Überspannungskategorie / Overvoltage category / Catégorie de surtension: II Verschmutzungsgrad / Degree of pollution / Degré de pollution: 2

Elektromagnetische Verträglichkeit / Electromagnetic compatibility / Compatibilité électromagnétique

EN 50082-2: 1995 / VDE 0839 T82-2

ENV 50140: 1993 / IEC (CEI) 1004-4-3: 1995 / VDE 0847 T3 ENV 50141: 1993 / IEC (CEI) 1000-4-6 / VDE 0843 / 6

EN 61000-4-2: 1995 / IEC (CEI) 1000-4-2: 1995 / VDE 0847 T4-2: Prüfschärfe / Level / Niveau = 2

EN 61000-4-4: 1995 / IEC (CEI) 1000-4-4: 1995 / VDE 0847 T4-4: Prüfschärfe / Level / Niveau = 3

EN 50081-1: 1992 / EN 55011: 1991 / CISPR11: 1991 / VDE0875 T11: 1992

Gruppe / group / groupe = 1, Klasse / Class / Classe = B

Datum /Date /Date

14.12.1995

Unterschrift / Signature /Signatur

ampet

E. Baumgartner Technical Manager Directeur Technique

Technische Daten

(Bezugstemperatur: 23°C ±1°C)

Betriebsart:

Sinus, freilaufend, amplitudengeregelt

Frequenzbereich:

20 Hz bis 20 MHz, unterteilt in 6 dekad. Stufen variable Einstellung 10:1 bereichsüberlappend

Frequenzdrift:

(Mittelstellung d. Frequenzeinstellers)
15 Min. 0,5% (20 MHz Bereich)
8 Std. 0,3% (20 MHz Bereich)
15 Min. 0,05% (2 MHz + 200 kHz Bereich)
8 Std. 0,1% (in den anderen Bereichen)
8 Std. 0,1% (in den anderen Bereichen)

Frequenzanzeige:

4stellige 7-Segment LED-Anzeige Anzeige für Hz/kHz/MHz mit LEDs

Anzeigegenauigkeit:

1 Digit

Klirrfaktor:

 $\begin{array}{lll} 20\,Hz - 500\,kHz & : & max.\,0,2\,\% \\ 500\,kHz - 1\,MHz & : & max.\,1\,\% \\ 1\,MHz - 20\,MHz & : & max.\,2,5\,\% \end{array}$

Ausgänge (kurzschlußfest):

Ausgangsspannung:

1,5 V an 50 Ω, 3 V o.c.²⁾

Innenwiderstand: $600\,\Omega$ und $50\,\Omega$ Amplitudenschwankungen: (Ref. 1 kHz) $20\,\text{Hz}$ bis $2\,\text{MHz}$: max. $\pm\,0.2\,\text{dB}$ $2\,\text{MHz}$ bis $20\,\text{MHz}$: max. $\pm\,0.5\,\text{dB}$

Abschwächung: min. 60dB

3 Festteiler $-10/-20/-20 \, dB \pm 0,5 \, dB$ Variabel: 0 dB bis $-10 \, dB$ min.

Amplitudenstabilität: 0,12 % (4 Std.)

Versorgung (von HM8001):

+5V/150mA; +12V/150mA; -12V/160mA


 $(\Sigma = 4.6 \text{W}).$

Betriebsbedingungen: +10°C bis +40°C max. relative Luftfeuchtigkeit: 80 %

Gehäusemaße (ohne 22pol. Flachstecker): **B**135, **H**68, **T**228 mm **Gewicht:** ca. 650 a

¹⁾ o.r. = of range = vom Bereichsendwert ²⁾ o.c. = open circuit = offener Ausgang Werte ohne Toleranzangaben dienen der Orientierung und entsprechen den Eigenschaften eines Durchschnittgerätes.

Änderungen vorbehalten.



Sinus-Generator HM 8032

- Frequenzbereich 20 Hz bis 20 MHz
- Klirrfaktor < 0,2%</p>
- Digitale Frequenzanzeige
- Ausgangsspannung 1,5 V_{eff} an 50 Ω
- Amplitudenschwankungen < 0,2 dB

Die besonderen Eigenschaften dieses Sinus-Generators sind der 6 Dekaden umfassende Frequenzbereich und die hohe Amplitudenkonstanz. Er ist daher besonders für Bandbreitenmessungen an linearen Verstärkern und Systemen bis ca. 20 MHz einsetzbar. Jedoch ist der HM 8032 als Signalquelle hoher Stabilität auch für viele andere Zwecke geeignet; z. B. wegen seines relativ niedrigen Klirrfaktors als Test-Oszillator im Audio- und Videobereich.

Mit Hilfe der digitalen Anzeige des **eingebauten Frequenzzählers** ist die Generatorfrequenz sehr exakt einstell- und ablesbar. Zur Signalentnahme stehen zwei Ausgänge mit $600\,\Omega$ bzw. $50\,\Omega$ Innenwiderstand zur Verfügung. Zum Schutz bei Fehlbedienung sind beide Ausgänge **kurzschlußfest**.

Die Anordnung der Bedienungselemente ist so logisch und übersichtlich, daß auch der auf dem Gebiet der Meßtechnik weniger Erfahrene schnell mit dem **HM8032** vertraut sein wird.

Lieferbares Zubehör

HZ33, HZ34: Meßkabel BNC-BNC. HZ22: 50 Ω-BNC-Durchgangsabschluß.

Printed in West Germany 10/87

Allgemeine Hinweise

HAMEG Module sind normalerweise nur in Verbindung mit dem Grundgerät HM8001 verwendbar. Für den Einbau in andere Systeme ist darauf zu achten, daß die Module nur mit den in den technischen Daten spezifizierten Versorgungsspannungen betrieben werden.

Nach dem Auspacken sollte das Gerät auf mechanische Beschädigungen und lose Teile im Innern überprüft werden. Falls ein Transportschaden vorliegt, ist sofort der Lieferant zu informieren. Das Gerät darf dann nicht in Betrieb gesetzt werden.

Sicherheit

Jedes HAMEG Meßgerät ist gemäß VDE 0411 Teil 1 und 1a (Schutzmaßnahmen für elektronische Meßgeräte) hergestellt und geprüft. Den Bestimmungen der Schutzklasse I entsprechend sind alle Gehäuse- und Chassistelle mit dem Netzschutzleiter verbunden. (Für Module gilt dies nur in Verbindung mit dem Grundgerät). Modul und Grundgerät dürfen nur an vorschriftsmäßigen Schutzkontaktsteckdosen betrieben werden. Das Auftrennen der Schutzkontaktverbindung innerhalb oder außerhalb der Einheit ist unzulässig.

Wenn anzunehmen ist, daß ein gefahrloser Betrieb nicht mehr möglich ist, so ist das Gerät außer Betrieb zu setzen und gegen unabsichtlichen Betrieb zu sichern. Diese Annahme ist berechtigt,

- wenn das Gerät sichtbare Beschädigungen aufweist,
- wenn das Gerät lose Teile enthält,
- wenn das Gerät nicht mehr arbeitet.
- nach längerer Lagerung unter ungünstigen Verhältnissen (z.B. im Freien oder in feuchten Räumen).

Beim Öffnen oder Schließen des Gehäuses muß das Gerät von allen Spannungsquellen getrennt sein. Wenn danach eine Messung oder ein Abgleich am geöffneten Gerät unter Spannung unvermeidlich ist, so darf dies nur durch eine Fachkraft geschehen, die mit den damit verbundenen Gefahren vertraut ist.

Garantie

Jedes Gerät durchläuft vor dem Verlassen der Produktion einen Qualitätstest mit etwa 24stündigem "Burn In". Im intermittierenden Betrieb wird dabei fast jeder Frühausfall erkannt. Dennoch ist es möglich, daß ein Bauteil erst nach längerem Betrieb ausfällt. Daher wird auf alle HAMEG-Produkte eine Funktionsgarantie von 2 Jahren gewährt. Voraussetzung ist, daß im Gerät keine Veränderungen vorgenommen wurden. Für Versendungen per Post, Bahn oder Spedition wird empfohlen, die Originalverpackung aufzubewahren. Transportschäden sind vom Garantieanspruch ausgeschlossen.

Bei Beanstandungen sollte man am Gehäuse des Gerätes einen Zettel mit dem stichwortartig beschriebenen Fehler anbringen. Wenn auf diesem auch der Name bzw. die Telefonnummer des Absenders steht, dient dies der beschleunigten Abwicklung.

Servicehinweise und Wartung

Verschiedene wichtige Eigenschaften der Meßgeräte sollten in gewissen Zeitabständen genau überprüft werden. Dazu dienen die im Funktionstest und Abgleichplan des Manuals gegebenen Hinweise.

Löst man die beiden Schrauben am Gehäuse-Rückdekkel des Grundgerätes HM8001, kann der Gehäusemantel nach hinten abgezogen werden.

Beim späteren Schließen des Gerätes ist darauf zu achten, daß sich der Gehäusemantel an allen Seiten richtig unter den Rand des Front- und Rückdeckels schiebt.

Durch Lösen der beiden Schrauben an der Modul-Rückseite, lassen sich beide Chassisdeckel entfernen. Beim späteren Schließen müssen die Führungsnuten richtig in das Frontchassis einrasten.

Betriebsbedingungen

Der zulässige Umgebungstemperaturbereich während des Betriebes reicht von +10°C...+40°C. Während der Lagerung oder des Transports darf die Temperatur zwischen -40°C und +70°C betragen. Hat sich während des Transports oder der Lagerung Kondenswasser gebildet, muß das Gerät ca. 2 Stunden akklimatisiert werden, bevor es in Betrieb genommen wird. Die Geräte sind zum Gebrauch in sauberen, trockenen Räumen bestimmt. Sie dürfen nicht bei besonders großem Staub- bzw. Feuchtigkeitsgehalt der Luft, bei Explosionsgefahr sowie bei aggressiver chemischer Einwirkung betrieben werden. Die Betriebslage ist beliebig. Eine ausreichende Luftzirkulation (Konvektionskühlung) ist jedoch zu gewährleisten. Bei Dauerbetrieb ist folglich eine horizontale oder schräge Betriebslage (Aufstellbügel) zu bevorzugen. Die Lüftungslöcher dürfen nicht abaedeckt sein.

Inbetriebnahme des Moduls

Vor Anschluß des Grundgerätes ist darauf zu achten, daß die auf der Rückseite eingestellte Netzspannung mit dem Anschlußwert des Netzes übereinstimmt.

Die Verbindung zwischen Schutzleiteranschluß HM 8001 und dem Netz-Schutzleiter ist vor jeglichen anderen Verbindungen herzustellen (Netzstecker HM 8001 also zuerst anschließen).


Die Inbetriebnahme beschränkt sich dann im wesentlichen auf das Einschieben der Module. Diese können nach Belieben in der rechten oder linken Einschuböffnung betrieben werden.

Vor dem Einschieben oder bei einem Modulwechsel ist das Grundgerät auszuschalten. Der rote Tastenknopf "Power" (Mitte Frontrahmen HM8001) steht dann heraus, wobei ein kleiner Kreis (o) auf der oberen Tastenschmalseite sichtbar wird. Falls die auf der Rückseite befindlichen BNC-Buchsen nicht benutzt werden, sollte man evtl. angeschlossene BNC-Kabel aus Sicherheitsgründen entfernen.

Zur sicheren Verbindung mit den Betriebsspannungen müssen die Module bis zum Anschlag eingeschoben werden. Solange dies nicht der Fall ist, besteht keine Schutzleiterverbindung zum Gehäuse des Modules (Büchselstecker oberhalb der Steckerleiste im Grundgerät). In diesem Fall darf kein Meßsignal an die Buchsen des Modules gelegt werden. Allgemein gilt: Vor dem Anlegen des Meßsignales muß das Modul eingeschaltet und funktionstüchtig sein. Ist ein Fehler am Meßgerät erkennbar, dürfen keine weiteren Messungen durchgeführt werden. Vor dem Ausschalten des Moduls oder bei einem Modulwechsel ist vorher das Gerät vom Meßkreis zu trennen.

M2 Änderungen vorbehalten

Bedienungselemente HM8032



1 ANZEIGE (7-Segment Display)

3stellige digitale Frequenzanzeige mit einer Genauigkeit von 0,1% ±1 Digit. Bereichsindikatoren für Hz, kHz u. MHz.

Tasten gedrückt, ergibt sich eine Dämpfung von –50dB. Die Gesamtabschwächung, zusammen mit dem Amplitudenregler ⑦, beträgt –60dB (Faktor 1000).

(2) FREQUENCY (6stufiger Drehschalter)

Wahl des Frequenzbereiches von 20 Hz bis 20 MHz in 6 dekadischen Stufen.

(3) VARIABLE (Drehknopf)

Bereichsüberlappende Frequenzeinstellung mit einem Einstellbereich von x0,1 bis x1 des mit ② gewählten Bereiches.

(4) -10 dB, -20 dB, -20 dB (Drucktasten)

Einstellung der Ausgangssignalabschwächung. Jede Taste (-10dB, -20dB) ist einzeln verwendbar. Sind alle

(5) **600 Ω OUTPUT** (BNC-Buchse)

 $\bar{\text{Kurzschlu}}$ ßfester Signalausgang des Generators. Die Ausgangsimpedanz beträgt ca. 600 $\Omega.$

6 50 Ω OUTPUT (BNC-Buchse)

Kurzschlußfester Signalausgang des Generators. Die Ausgangsimpedanz beträgt ca. 50Ω .

AMPLITUDE (Drehknopf)

Kontinuierliche Einstellung der Signalamplitude von 0dB bis -10dB min. bei 600Ω bzw. 50Ω Abschluß.

Änderungen vorbehalten M3 – 8032

Funktionsprinzip

Der Sinusgenerator des HM8032 besteht im wesentlichen aus einer Wienbrücke, die im Gegenkopplungszweig eines schnellen Linearverstärkers liegt. Eine PLLSchaltung mit einem Quarz-Referenzoszillator sorgt für eine gute Frequenzstabilität und eine hohe Anzeigegenauigkeit der 4stelligen Digitalanzeige. Das Oszillatorsignal steuert einen klirrarmen Ausgangsverstärker, der die erforderliche Amplitude an $50\,\Omega$ für die zwei Ausgangsbuchsen liefert.

Die Wienbrücke liegt im Gegenkopplungszweig eines Linearverstärkers mit hoher Eingangsimpedanz (T101-106). Die Frequenzeinstellung erfolgt mit einem Zweifach-Drehkondensator und mit dekadisch geschalteten Widerständen. Der Ausgang des Linearverstärkers speist über den Transistor T110 ein Potentiometer zur Einstellung der Ausgangsamplitude. Über den Transistor T107 vom Oszillatorausgang entkoppelt, wird vom Linearverstärker außerdem ein Pegeldetektor zur Steuerung des Amplitudenregelkreises und ein Triggerverstärker gesteuert. Dem Oszillatorsignal wird durch das Potentiometer VR 102 eine Gleichspannung überlagert. Auf diese Weise wird die Höhe der maximalen Ausgangsspannung eingestellt. Das so aufbereitete Signal gelangt über Diode D 105 und T 109 zum Eingang eines Regelkreises mit Operationsverstärker (IC101). An dessen Ausgang befindet sich ein als steuerbarer Widerstand geschalteter Doppel-FET (T105). Durch die so erzielbare Widerstandsänderung, in Abhängigkeit von der anliegenden Steuerspannung, ändert ein Regelkreis die Schleifenverstärkung des Linearverstärkers so lange, bis die Spannung am Eingang des Operationsverstärkers (IC101) Null ist. Die Ausgangsspannung des Oszillators wird so auf die mit VR 102 eingestellte Spannung stabilisiert.

Das amplitudenstabilisierte Oszillatorsignal wird einem Triggerverstärker (IC 103) zugeführt und dort für die anschließende Frequenzteilung (IC 104–105) aufbereitet. Das Teilerverhältnis liegt je nach eingestelltem Frequenzbereich dekadisch gestuft zwischen 5 und 5000. Das geteilte Signal wird als Referenzfrequenz für eine PLL-Schaltung (IC 107) benötigt. Der Ausgang des VCO (Voltage Controlled Oscillator) der PLL-Schaltung (Phase-Locked Loop) gelangt zum Eingang eines Zählers (IC 201) und wird vorher durch Teilung mit 2,4 oder 10 (IC 104–106) für den Phasenvergleich der PLL aufbereitet. Diese ermöglicht die hohe Anzeigegenauigkeit der digitalen Frequenzanzeige in allen Frequenzbereichen und eine konstante Meßrate von 4 Messungen/ Sekunde.

Der Ausgangsverstärker (T111–115) besitzt eine Spannungsverstärkung von 2 und eine niedrige Ausgangsimpedanz. Die Offsetspannung am Ausgang wird durch einen Regelkreis mit dem Operationsverstärker (IC 108) ausgeregelt. Durch diese Maßnahme hat der Ausgangsverstärker auch bei tiefen Frequenzen einen konstanten Ausgangswiderstand und geringen Klirrfaktor. Seine Ausgangsspannung wird den Ausgangsbuchsen über drei zu- und abschaltbare Abschwächer konstanter Impedanz zugeführt.

Bedienung

Inbetriebnahme des Moduls

Setzt man voraus, daß die Hinweise in der Bedienungsanleitung für das Grundgerät HM 8001 befolgt wurden – insbesondere die Einstellung der richtigen Netzspannung – dann beschränkt sich die Inbetriebnahme im wesentlichen auf das Einschieben des Moduls. Dies kann nach Belieben in der rechten oder linken Einschuböffnung betrieben werden.

Vor dem Einschieben oder bei einem Modulwechsel ist das Grundgerät auszuschalten. Der rote Tastenknopf "Power" (Mitte Frontrahmen HM8001) steht dann heraus, wobei ein kleiner Kreis (o) auf der oberen Tastenschmalseite sichtbar wird. Falls die auf der Rückseite befindlichen BNC-Buchsen nicht benutzt werden, sollte man evtl. angeschlossene BNC-Kabel aus Sicherheitsgründen entfernen.

Zur sicheren Verbindung mit den Betriebsspannungen müssen die Module bis zum Anschlag eingeschoben werden. Nach Drücken der Netztaste sind dann Modul und Grundgerät betriebsbereit.

Die Verbindung zwischen Schutzleiteranschluß HM8001 und dem Netz-Schutzleiter ist vor jeglichen anderen Verbindungen herzustellen (Netzstecker HM8001 also zuerst anschließen).

Einstellung der Frequenz

Die Grobeinstellung erfolgt an dem dekadisch unterteilten Bereichsschalter FREQUENCY ②. Mit Hilfe des "VARIA-BLE"-Stellers ③ wird dann die gewünschte Frequenz genau eingestellt. Angezeigt wird diese auf der 4stelligen Digitalanzeige ①. Sie besitzt gegenüber Knopfskalen eine ungleich höhere Auflösung. Die Bereichsindikatoren Hz und kHz sind im Anzeigefeld integriert.

Ausgangsamplitude und Signalentnahme

Der HM8032 besitzt zwei Signalausgänge mit unterschiedlicher Impedanz. Die Anschlußwerte von 50 Ohm bzw. 600 Ohm ermöglichen die einfache Anpassung für verschiedenste Meßaufgaben. An beiden Buchsen steht das Ausgangssignal phasen- und amplitudengleich zur Verfügung.

Die dekadische Anpassung an den gewünschten Amplitudenbereich ist mit den 3 durch Tasten zu betätigenden Abschwächern möglich.

Einschließlich dem kontinuierlich einstellbaren Amplitudensteller \odot beträgt die max. Abschwächung – 60 dB. Ausgehend von der max. Amplitude (ca. 1 Veff.) ist dann die kleinste entnehmbare Signalspannung ca. 1,5 mV. Diese Werte setzen voraus, daß der Ausgang des Generators mit der angegebenen Impedanz von 50 Ω bzw. 600 Ω belastet ist. Bei Leerlauf ist die zur Verfügung stehende Signalamplitude etwa doppelt so hoch. Daher ist die max. Ausgangsspannung mit 8,5 V_{ss} angegeben.

Für die Verbindung zu anderen Geräten sollte nur hochwertiges Koaxialkabel (z. B. HZ34) verwendet werden. Es ist darauf zu achten, daß der verwendete Abschlußwiderstand auch entsprechend belastbar ist.

Die Ausgänge des HM8032 sind kurzschlußfest. Eine von außen zugeführte Gleichspannung kann jedoch zur Zerstörung der eingebauten Endstufe führen.

Funktionstest

Allgemeines

Dieser Test soll helfen, in gewissen Zeitabständen und ohne großen Aufwand an Meßgeräten die Funktionen des HM8032 zu überprüfen. Um die normale Arbeitstemperatur zu erreichen, müssen Modul und Grundgerät in geschlossenem Zustand vor Testbeginn mindestens 30 Minuten eingeschaltet sein.

Verwendete Meßgeräte

Oszilloskop, Bandbreite ≥100 MHz Frequenzzähler HM8021 Pegelmeßgerät Sennheiser UPM550 o. ähnlich Koaxialkabel HZ34 Widerstand 600 Ω Durchgangsabschluß 50 Ω HZ22

Frequenzvariation aller Bereiche

a) Einstellungen am HM 8032:

②FREQUENCY

200 Hz

③VARIABLE

x0.1 (Linksanschlag)

(7) AMPLITUDE

min. (Linksanschlag)

Keine Taste gedrückt.

b) Überprüfung der Bereichsendwerte an Hand der folgenden Tabelle.

	Anzeigegrenzen						
Bereich	Frequ. Variable ③ x 0.1	Frequ. Variable x 1					
200 Hz	19Hz – 20Hz	200Hz -230Hz					
2 kHz	190Hz –200kHz	2kHz – 2,3kHz					
20 kHz	1,9kHz – 2kHz	20 kHz – 23 kHz					
200 kHz	19kHz – 20kHz	200 kHz -230 kHz					
2MHz	190kHz –200kHz	2MHz= 2,3MHz					
20 MHz	1,9MHz- 2MHz	20MHz- 23MHz					

Amplitudenschwankungen

a) Einstellungen am HM 8032:

② FREQUENCY
③ VARIABLE

2 kHz 1 kHz

(7) AMPLITUDE

max. (Rechtsanschlag)

Keine Taste gedrückt.

- b) OUTPUT (a) HM 8032 mittels Koaxialkabel mit einem Y-Eingang des Oszilloskopes verbinden und mit 50Ω abschließen.
- c) Oszilloskop auf 0.5V/DIV. und 1 ms/DIV. einstellen.
 Mit Amplituden-Steller (2) Ausgangssignal auf 6 DIV.
 Bildschirmhöhe einstellen.

- d) Mit Hilfe von Schalter FREQUENCY ② und Steller VARIABLE ③ den gesamten Frequenzbereich des HM 8032 durchfahren.
- e) Die Amplitudenschwankungen dürfen zwischen 20Hz und 2MHz max. ± 0,2dB ≙ ca. 0,05DIV. und zwischen 2MHz und 20MHz max. ± 0,5dB ≙ ca. 0,2DIV. betragen.

Genauigkeit der Frequenzanzeige

a) Einstellungen am HM 8032

② FREQUENCY

200 Hz

③VARIABLE

x1 (Rechtsanschlag)

7) AMPLITUDE

min. (Linksanschlag)

Keine Taste gedrückt.

- b) OUTPUT (6) des HM8032 mit dem Zählereingang des HM8021 verbinden.
- c) Mit Hilfe des FREQUENCY ② Schalters alle Meßbereiche durchgehen. Es wird jeweils die Maximalfrequenz der Bereiche angezeigt.
- d) Der auf dem Display des HM8032 angezeigte Wert muß, innerhalb der in der folgenden Tabelle angegebenen Toleranz, mit dem Meßwert des HM8021 übereinstimmen.

Bereich	Maximale Abweichung
200 Hz	± 0.2Hz ±1Digit
2 kHz	± 2Hz ±1Digit
20kHz	± 20Hz ±1Digit
200 kHz	±200 Hz ±1 Digit
2MHz	. ± 2kHz±1Digit
20 MHz	± 20 kHz ± 1 Digit

Funktion der Ausgangsabschwächer

a) Einstellungen am HM8032:

② FREQUENCY

2 kHz

③VARIABLE

1 kHz

7) AMPLITUDE

max. (Rechtsanschlag)

Keine Taste gedrückt.

- b) OUTPUT (a) mittels Koaxialkabel mit dem Eingang des Pegelmeßgerätes verbinden und mit $50\,\Omega$ belasten. 1V Ausgangsspannung am HM8032 einstellen.
- c) Nacheinander die 3 Abschwächertasten (4) drücken. Die abgelesenen Spannungswerte am Pegelmeßgerät müssen 0,1V, 10 mV und 3,15 mV (jeweils ± 0,5 dB) betragen.

Änderungen vorbehalten M5 – 8032

Maximale Ausgangsamplitude

a) Einstellungen am HM8032:

② FREQUENCY 2 kHz ③ VARIABLE 1 kHz

①AMPLITUDE max. Rechtsanschlag

Keine Taste gedrückt.

- b) OUTPUT (6) des HM8032 mit dem Eingang des Pegelmeßgerätes verbinden und mit $50\,\Omega$ abschließen. Die Ausgangsspannung des HM8032 muß 1,5V betragen.
- c) 50Ω Widerstand entfernen die Ausgangsspannung des HM 8032 muß dann 3V betragen.

Ist ein Pegelmeßgerät Sennheiser UPM 550 oder ähnlich nicht verfügbar, so lassen sich die beiden letzten Tests sinngemäß, bei entsprechender Umrechnung der Werte, auch mit Hilfe eines Oszilloskopes durchführen.

Allerdings sind diese Testergebnisse dann etwas weniger genau.

Abgleichanleitung

Die folgende Anleitung soll helfen, am Modul aufgetretene Abweichungen von den Soll-Daten zu korrigieren. Die angegebene Abgleichfolge ist unbedingt einzuhalten.

Vor dem Öffnen des Gerätes sind die Hinweise der Kapitel **Sicherheit** und **Garantie** am Anfang dieser Bedienungsanleitung zu beachten.

Öffnen der Geräte

Löst man die beiden Schrauben am Gehäuse-Rückdekkel des Grundgerätes HM 8001, kann der Gehäusemantel nach hinten abgezogen werden. Vorher sind das Netzkabel und alle evtl. am Gehäuse befindlichen BNC-Kabelverbindungen vom Gerät zu trennen.

Beim späteren Schließen des Gerätes ist darauf zu achten, daß sich der Gehäusemantel an allen Seiten richtig unter den Rand des Front- und Rückdeckels schiebt.

Durch Lösen der beiden Schrauben an der Modul-Rückseite, lassen sich beide Chassisdeckel entfernen. Beim späteren Schließen ist darauf zu achten, daß die Führungsnuten richtig in das Frontchassis einrasten.

Lage der Abgleichelemente

Alle Abgleichelemente sind von der Bauteilseite der Modulleiterkarte zugänglich.

Die in dieser Umrandung 1 angegebenen Zahlen beziehen sich auf die Lage der Abgleichelemente. Sie sind identisch mit den Zahlen auf der abgebildeten Leiterkartenlötseite in diesem Manual.

Abgleichfolge

A – Einstellung der Ausgangsamplitude

Einstellung: 2 7 3 4
20 kHz max. x0.1 nicht
gedrückt

HM 8011-2 an $50\,\Omega$ Ausgang des HM 8032 anschließen. VR 101 $\boxed{1}$ einstellen bis 3,1V Ausgangsspannung erreicht ist.

B - Maximale Frequenz - untere Bereiche

Einstellung: ② ⑦ ③ ④
20 kHz max. x0,1 nicht
qedrückt

- 1) Mit Oszilloskop (DC-Kopplung) oder HM8011-2 Gleichspannung am Punkt 2 (Reg.) des Teststekkers CN101 auf der Grundleiterplatte messen. Gemessenen Spannungswert merken!
- 2) Variable-Steller (3) auf x1 stellen. VC 103 und VC 104 so einstellen, daß die abgelesene Spannung von 1) (Punkt (2) des Teststeckers) erreicht wird (Toleranz ± 0,3 V) und die angezeigte Frequenz zwischen 21,8 und 22,2 kHz liegt.
- 3) Punkte 1) und 2) so lange wiederholen bis die angegebenen Werte erreicht sind.

C - Maximale Frequenz - 20 MHz Bereiche

Einstellung: ② ⑦ ③ ④
20MHz max. x0,1 nicht
qedrückt

- 1) Mit Oszilloskop (DC-Kopplung) oder HM8011-2 Gleichspannung am Punkt 2 (Reg.) des Teststekkers CN101 auf der Grundleiterplatte messen. Gemessenen Spannungswert merken!
- 2) Variable-Steller ③ auf x1 stellen. VC 102 und VC 105 so einstellen, daß die abgelesene Spannung von 1) (Punkt ② des Teststeckers) erreicht wird (Toleranz ± 0,3V) und die angezeigte Frequenz zwischen 20,8 und 21.2 MHz liegt.
- 3) Punkte 1) und 2) so lange wiederholen bis die angegebenen Werte erreicht sind.

D - Kompensation des Ausgangsverstärkers


- 1) HM8032 mittels Koaxkabel an Y-Eingang des Oszilloskops anschließen. Mit $50\,\Omega$ Durchgangswiderstand abschließen. Oszilloskop auf 6DIV. Bildschirmhöhe einstellen.
- 2) Frequenzumschalter ② auf 2MHz einstellen. Mit VR 103 ③ wieder 6 DIV. Bildschirmhöhe einstellen.
- 3) Frequenzumschalter ② auf 20MHz einstellen. Mit VC 106 4 auf 6 DIV. Bildschirmhöhe einstellen.
- Schritte 1 und 3 wiederholen bis erforderliche Amplitudenstabilität erreicht ist.

M6 - 8032 Änderungen vorbehalten


Steckerleiste, Versorgungsspannungen Multipoint connector, supply voltages Carte connecteur, tensions d'alimentation Placa conector de los voltajes de alimentación

R401, R402:

Programmwiderstände Prgramming Resistors Résistances de programmation Resistencia segun programa




Bestückungsplan Repèrage des composants




Display-Board Carte affichage Placa indicator


Component Locations Localizacion de componentes




CV Board Carte C.V. Circuito CV


P87-27







Counter; Digital Display Contactor y indicador digital Zähler; Digitalanzeige Compteur; affichage numerique



Liste elektronischer Teile

Electronic Parts List

Ref. No.	Description	on		Ref. No.	Descript	ion	Ref. No.	Description	
R 103 R 104 R 105 R 106 R 107 R 108 R 109 R 110 R 111 R 112 R 113 R 114 R 115 R 116 R 117 R 118 R 120 R 121 R 122 R 123 R 124 R 125 R 127 R 128 R 129 R 130 R 131 R 131 R 131 R 133 R 134 R 136 R 137 R 138 R 139 R 131 R 131 R 131 R 132 R 133 R 134 R 135 R 136 R 137 R 138 R 139 R 130 R 131 R 136 R 137 R 138 R 139 R 139 R 139 R 139 R 139 R 139 R 139 R 139 R 130 R 131 R 132 R 133 R 134 R 136 R 137 R 138 R 139 R 139 R 139 R 139 R 139 R 139 R 139 R 139 R 130 R 131 R 132 R 133 R 134 R 136 R 137 R 138 R 139 R 130 R 131 R 132 R 133 R 134 R 136 R 137 R 138 R 139 R 130 R 131 R 132 R 133 R 134 R 136 R 137 R 138 R 138 R 139 R 139 R 130 R 131 R 132 R 133 R 134 R 135 R 136 R 137 R 138 R 139 R 139	22MQ 2,51MQ 2,51MQ 226kQ 226kQ 22,6kQ 2,26kQ 2,26kQ 2,26kQ 2,26kQ 2,26kQ 100 Q 332 Q 100 Q 226 Q 332 Q 100 Q 464 Q 464 Q 464 Q 10kQ 464 Q			R 168 R 169 R 170 R 171 R 172 R 173 R 174 R 175 R 176 R 177 R 178 R 179 R 180 R 181 R 182 R 183 R 184 R 185 R 186 R 187 R 190 R 191 R 192 R 193 R 190 R 191 R 195 R 196 R 197 R 196 R 197 R 198 R 199 R 190 R 191 R 192 R 193 R 194 R 195 R 196 R 197 R 196 R 197 R 196 R 197 R 198 R 199 R 190 R 191 R 192 R 193 R 194 R 195 R 196 R 197 R 196 R 197 R 196 R 197 R 196 R 197 R 196 R 197 R 198 R 199 R 190 R 191 R 192 R 193 R 194 R 195 R 196 R 197 R 198 R 199 R 190 R 191 R 196 R 197 R 196 R 197 R 198 R 199 R 190 R 191 R 196 R 197 R 198 R 196 R 197 R 198 R 196 R 197 R 198 R 198 R 199 R 190 R 191 R 196 R 197 R 198 R 198	10kΩ 5.11kΩ 8.25kΩ 1.21kΩ 6.8 Ω 10kΩ 100kΩ 100kΩ 464 Ω 1,21kΩ 21,5kΩ 51,1 Ω 6.8 Ω 51,1 Ω 26,1 Ω 34,8 Ω 40,2 Ω 10 Ω 40,2 Ω 40,4 Ω 40,4 Ω 40,5 N 40,6 N	1% TK50 5% TK100 1% TK50 5% TK100 1% TK50 5% TK100 5% TK100 1% TK50	C 129 C 130 C 131 C 132 C 133 C 134 C 135 C 136 C 137 C 138 C 139 C 140 C 141 C 142 C 143 C 144 C 145 C 144 C 145 C 147 C 148 C 149 C 150 C 151 C 201 C 202 C 401 D 101 D 103-117 IC 102 IC 103 IC 104 IC 105 IC 106 IC 107 IC 108 IC 201 LED 201 LED 201 LED 202	22nF 63V 10µF 35V 27pF 63VNPC 100pF 63V 120pF 63V 22nF 63V 22nF 63V 22nF 63V 22nF 63V 22nF 63V 22nF 63V 22nF 63V 22nF 63V 22nF 63V 32pF 63V 3.9pF 63V 3.9pF 63V 10µF 63V 3.9pF 63V 10µF 63V 22nF 63V 22nF 63V 3.9pF 63V 10µF 35V 10µF 35V 10µF 35V 10µF 35V 10µF 35V 10µF 35V 10µF 16V 10µF 35V 10µF 35V 10µ	10% 10% 10% 20% 20% 20% 55% 10% 10% 10% 20% 10% 10%
R 142 R 143 R 144 R 145 R 146 R 147 R 148 R 149 R 150 R 151 R 152 R 153 R 154 R 155 R 156 R 157 R 158 R 159 R 160 R 161 R 162 R 163 R 164 R 165 R 165 R 166 R 167	75kΩ 215 Ω 10 kΩ 750 Ω 178 Ω 10 MΩ 1kΩ 51,1 Ω 5,62 kΩ 681 Ω 1,47 kΩ 2,15 kΩ 2,15 kΩ 2,15 kΩ 2,15 kΩ 2,15 kΩ 147 Ω 6,8 Ω 147 Ω 147 Ω 6,8 Ω 12,1 kΩ 365 Ω 100 Ω	5% 5% 1%	TK 100 TK 100 TK 50	C 101 C 102 C 107 C 108 C 109 C 110 C 111 C 112 C 113 C 114 C 115 C 116 C 117 C 118 C 120 C 121 C 122 C 123 C 124 C 125 C 127 C 128	3,9 pF 100 µF 22 µF 2,2 µF 0,22 µF 22 nF 22 nF 3,9 µF	63VNPO 10% 63V 10% 35V 40V 63V 100V 20% 63V 20%	DL 201- DL 204 T 101 T 102-103 T 104 T 105 T 106 T 107 T 108 T 109 T 110-111 T 112 T 113 T 114 T 201-202 T 203-206 L 101 VR 102 VR 103 VC 101 VC 102-106 POT 101 ZD 101 XT 101 C	HP 5082-7613 U440 MPS918 BC 237B U440 2 N3866 MPS3640 BC 237B MPS3640 MPS918 MPS3640 2 N3866 2 N2219A BC 557 BC 237 12 μH 10 kΩ 250 Ω 2x 335 pF 470 Ω 25V1 rystal 32,768 kHz	20% lin.



Instruments

Oscilloscopes

Multimeters

Counters

Frequency Synthesizers

Generators

R- and LC-Meters

Spectrum Analyzers

Power Supplies

Curve Tracers

Time Standards

Printed in Germany

Germany

HAMEG Service

Kelsterbacher Str. 15-19 60528 FRANKFURT am Main (069) 67805 - 24 - 15 Telefax (069) 67805 - 31 E-mail: service@hameq.de

HAMEG GmbH

Industriestraße 6 63533 Mainhausen

Tel (06182)8909 - 0 Telefax (06182) 8909 - 30 E-mail: sales@hameq.de

France

HAMEG S.a.r.I

5-9, av. de la République 94800-VILLEJUJE

(1) 4677 8151 Telefax (1) 4726 3544 E-mail: hamegcom@magic.fr

Spain

HAMEG S.L.

Villarroel 172-174 08036 BARCELONA Teléf. (93) 430 1597 Telefax (93)321220 E-mail: email@hameg.es

Great Britain

HAMEG LTD

74-78 Collingdon Street LUTON Bedfordshire LU1 1RX Phone (01582) 413174 Telefax (01582) 456416 E-mail: sales@hameg.co.uk

United States of America

HAMEG, Inc.

266 East Meadow Avenue EAST MEADOW, NY 11554 Phone (516) 794 4080

(800) 247 Toll-free 1241 (516) 794 Telefax 1855 E-mail: hamegny@aol.com

Hongkong

HAMEG LTD

Flat B. 7/F. Wing Hing Ind. Bldg., 499 Castle Peak Road, Lai Chi Kok, Kowloon

Phone (852) 2 793 0218 Telefax (852) 2 763 5236 E-mail: hameghk@netvigator.com