



2 beide Lösteile müssen miteinander verbunden



a) Leiterbahn wird an dieser Stelle unterbrochen

Br 618, 619, 620 auf Leiteseite