

1862.012-023

B8 ohne 3 dB Dämpfung im unteren Seitenband!  
Platine 01300 im Modulator

Trennen

Brücken

