Beschreibung und Betriebsvorschrift

für

Röhren=Prüf= und Meß=Gerät RPMG 2



DV 5214

Februar 1941

Der Reichsminifter ber Luftfahrt und Oberbefehlshaber ber Luftmaffe

> Generalluftzeugmeister LC 4 Nr. 948/41 (IF)

Diese Druckschrift: D. (Luft) T. 4203 "Beschreibung und Bestriebsvorschrift für Röhren-Prüfs und Meß-Gerät RPMG 2", Ausgabe Februar 1941, ist geprüft und gilt als Dienstanweisung. Sie tritt mit dem Tage ihres Erscheinens in Kraft.

Durch vorliegende Druckschrift tritt außer Kraft und ist zu vernichten: Werkvorschrift "Beschreibung und Betriebsvorschrift für Röhren-Prüf- und Weß-Gerät RPMG 2" Nr. 75/560, Auß- gabe Oktober 1940.

J. A.

Sarmening





Inhalt

I.	Allgemeines	beite
	A. Verwendungszwed	5
	B. Technische Merkmale	5
	1. Ausführung	5
	2. Schaltung	5
	3. Strombersorgung	5
	4. Bubehör	6
	C. Maße, Gewichte und Anforderungszeichen	7
II.	Befdreibung	
	A. Aufbau	9
	B. Schaltung und Wirkungsweise	13
III.	. Betriebsvorschrift	
	A. Betriebshinweise	17
	a) Vorbereitungen	17
	b) Ginschalten	18
	B. Röhrenprüfung	18
	a) Röhrenprüfung bei Wechselstrom-Retanschluß	18
	b) Röhrenprüfung durch Ersatzöhre an der Prüftafel	20
	C. Nacheichung	21
	a) Bichtiger Hinweis	21
	b) Durchführung der Nacheichung	22
	. Schaltbilb mit eleftrifcher Stüdlifte	25
V	. Transport	27
VI	. Tabellen mit Megwerten	29

I. Allgemeines

A. Berwendungszweck

Das Röhren-Brüf- und Meß-Gerät RPMG 2 dient zum Brüfen der Röhren RV 12 P 2000, NF 2 und NF 3 auf Elektrodenschluß und Emission.

Es ermöglicht die Feststellung der Brauchbarkeitsgrenzen benutzter Röhren, ist jedoch nicht als Abnahmegerät für neue Röhren gedacht.

Mit Silfe von Ersatröhren-Kabeln kann die Arbeitsweise der mit obengenannten Röhren bestückten Geräte in einer Prüftasel durch Messung von Röhren-Heizspannung, Schirmgitter- und Anodenstrom geprüft werden.

B. Technische Mertmale

1. Ausführung:

Als Bauftoff für die Aufbauplatte des Geräts sowie für das Gehäuse ist Leichtmetallblech verwendet. Der zugehörige Transportkasten ist aus Holz gefertigt.

2. Schaltung:

Röhren-Prüf-Gerät enthaltend alle Schaltteile (einschl. Anzeige-Inftrument) für Prüfung auf Elektrodenschluß und Messung der Emission sowie Steuerfähigkeit von Empfänger-Röhren.

3. Stromberforgung:

Wahlweise auf eingebautes Netzteil oder auf Entnahme auf einem zu prüfenden Empfänger umschaltbar.

Für Nethbetrieb umschaltbar auf 110, 130 oder 220 Volt (50 \sim). Auf= nahme aus dem Net etwa 35 VA.

4. Bubehör:

Bum vollständigen Röhren-Prüf- und Meß-Gerät RPMG 2, das in einem Transportkasten geliefert wird, gehört:

- 1 Neganschlußschnur,
- 1 Ersatröhren-Rabel für Röhre RV 12 P 2000,
- 1 Ersatröhren-Rabel für Röhre NF 2 und NF 3,
- 1 Gitteranschlußleitung für Röhre NF2 und NF3.

C. Maße, Gewichte und Anforderungszeichen

Bezeichnung	Kurzzeichen	Gewicht kg	Abmessungen
Röhren-Prüf- und Meß-Gerät dazu gehörig: Gitteranschluß- leitung	RPMG 2	4,15 0,02	
Netzschnur mit Schutzkontakt- stecker		0,25	2 cetrig

Bezeichnung	Kurzzeichen	Gewicht kg	Abmessungen
Ersatzröhren-Kabel für RV 12 P 2000	EK RV12 P2000	0,35	1400
Ersatzröhren-Kabel für NF 2 und NF 3	EK NF 2/3	0,33	7adrig

II. Beschreibung

A. Aufbau

Das Meß-Gerät ist in einem Leichtmetallkasten untergebracht. Auf der Deckplatte sind alle Einstellteile, Anschlüsse und Anzeigen angeordenet. Eine Außenansicht des Gerätes zeigt Abb. 1, auf der alles Wesentsliche durch Hinweise erläutert ist. Neben den Hinweisen in () gesetzte




Abb. 1. Röhren-Prüf- und Meß-Gerät RPMG 2 (Außenansicht)

Bezeichnungen weisen auf die entsprechenden Schaltteile des Schaltbildes (Abschnitt IV) hin.

In das Gerät ift eine Röhre NF 2 zwecks Brüfung - unter Berwendung des eingebauten Netteiles - eingesett. Die zugehörige Gitteranschlußleitung ist in den dafür vorgesehenen Anschluß eingeschraubt und auf den Gitteranschluß der Röhre gesteckt. Die Gitteranschlußleitung ift febr forgfältig zu behandeln und fauber zu halten, da das Inftrument bei Defekten der Gitteranschlußleitung (Schluß, Verschmutzung usw.) falich anzeigt. In den unteren der rechts angeordneten Röhrensockel ist eine Röhre RV 12 P 2000 eingesett. Dieser Sockel ift - wie der gleichliegende linke Sodel - für Prüfung der Röhre auf Beigfadenbruch mit Silfe des Schauzeichens und für die Vorwärmung des Beigfadens vorgesehen. Um ein Auswechseln der Röhren RV 12 P 2000 auch ohne Röhrenzieher zu ermöglichen, ist ein Auswerfer eingebaut. Dieser wird mit dem Drudfnopf zwischen den beiden Socieln für die RV 12 P 2000 betätigt. Es ift hierbei zwedmäßig, ein Berausspringen der auszuwerfenden Röhre durch leichtes Gegenhalten mit der anderen Sand zu verbindern.

Die jeweilige Stellung des Prüfschalters wird in dem Fenster über dem Schaltknopf angezeigt. Die Reihenfolge der Schaltstellungen (vgl. auch das Schaltbild im Abschnitt IV) ist bei Rechtsdrehung des Schaltstnopfes folgende:

- 1. Stellung: Ret = Gichen
- 2. Stellung: Prüf = Spannung
- 3. Stellung: Elektrodenschluß Heizfaden Rathode
- 4. Stellung: Elektrodenschluß Rathode → Gitter
- 5. Stellung: Elektrodenschluß Gitter Schirmgitter
- 6. Stellung: Elektrodenschluß Schirmgitter Fanggitter
- 7. Stellung: Elektrodenschluß Fanggitter Anode
- 8. Stellung: Ia (für Meffung des Anodenftromes)
- 9. Stellung: Isg (für Meffung des Schirmgitterstromes).

Die in den Stellungen 3—7 erfolgende Prüfung auf Elektrodenschluß ist durch symbolische Darstellung eines entsprechenden Schaltzeichens im Anzeigefenster über dem Schaltknopf gekennzeichnet.

An der hinteren Schmalseite des Gehäuses sind Aussparungen für den Anschluß des Netz- und Wehrfachsteckers des Ersatröhren-Kabels vorgesehen. In einem Fenster zwischen diesen beiden Anschlüssen kann die Netzspannung abgelesen werden, auf die der Netzteil des Gerätes ein-





Ersatzröhren-Kabel mit Stecker für RV12 P 2000

Abb. 2. Köhren-Prüf- und Meß-Gerät RPMG 2 (Außenansicht mit Ersabröhren-Rabel für RV 12 P 2000)

gestellt ist (vgl. Abb. 3). Eine Ansicht des Gerätes, betriebsfertig für Brüfung einer Röhre RV 12 P 2000 mit Ersatröhren-Kabel, zeigt Abb. 2. In den linken Röhrensockel (11) darf keine Röhre NF 2 oder NF 3 zwecks Vorprüfung bzw. Vorwärmung des Heizkadens eingesetzt werden, da sonst der betreffende Empfänger im Heizkreis unsymmetrisch belastet würde und somit weder die zu prüsende noch vorzuwärmende

Möhre die vorgeschriebene Heizspannung erhielte. Die zu messende Köhre RV 12 P 2000 in den dafür vorgeschenen Köhrensodel (10) gesteckt. Für die Prüfung einer Köhre NF 2 oder NF 3 ist ein anderes Ersatzöhrenskabel zu verwenden, das — wie alles Zubehör — im Transportkasten untergebracht ist.

Nach Entfernen der Netzichnur und des Ersatzöhren-Rabels sowie Lösen der vier rot umrandeten Schrauben in den Ecken der Frontplatte läßt sich das Gerät mit allen Schaltteilen aus dem Gehäuse herausheben. Die Abbildungen 3 und 4 zeigen Aufbau und Anordnung aller Schaltteile. Durch Hinweise sind alle betrieblich wichtigen Einzelheiten




Abb. 3. Röhren=Prüf= und Meß=Gerät RPMG 2
(Innenansicht auf Stederseite)

gekennzeichnet. Neben einzelnen Hinweisen in () gesetzte Bezeichnungen weisen auf die entsprechenden Schaltteile des Schaltbildes (Absichnitt IV) hin.

In Abbildung 4 ist die Anordnung der beiden Abgleich-Widerstände (15, 16) besonders zu beachten. Diese beiden Widerstände sind nur ein-

zustellen, wenn infolge Alterung der Meßgleichrichter (21) die Sichung des Gerätes nicht mehr stimmen sollte. Für die Einstellung sind die Anweisungen der Betriebsvorschrift (Abschnitt III, Punkt C) genau zu befolgen.




Abb. 4. Köhren-Prüf- und Meß-Gerät RPMG 2 (Innenansicht auf Widerstandsplatte und Abgleich-Widerstände)

B. Schaltung und Wirfungsweise

Die eigentliche Prüfung der Röhre gliedert sich in zwei Lorgänge: Die Prüfung auf Heizfadenbruch mit anschließender Isolationsmessung der einzelnen Clektroden gegeneinander auf Schluß und daran anschließend die Emissionsprüfung.

Die für die Messung nötigen Spannungen werden dem Wechselstromnetz über den Transsormator (6) entnommen. Der Transsormator (6) ist durch eine 300 mA-Sicherung (23) Ln 27 425/4 abgesichert; er kann durch eine Umschaltlasche auf 220, 130 oder 110 Volt eingestellt werden. Zum Ausgleich von Spannungsschwankungen ist ein Regelwiderstand (14) in der Netzleitung vorgesehen, der auch Frequenzahweichungen bei Betrieb des Gerätes aus einem Umformer auszugleichen gestattet.

Vor der Messung muß das Gerät abgeglichen werden. Zu diesem Zweck erhält das Instrument (4) aus der Wicklung (4, 6) des Transforsmators (6) über Gleichrichter (21) und Vorwiderstand (16, 16a) eine bestimmte Spannung, die — wenn das Instrument nicht auf die rote Eichmarke einspielt — durch den Regelwiderstand (14) nachgestellt wersden kann. Die gleiche Spannung wird für die Elektroden-Schlußprüfung der zu untersuchenden Röhre benutzt und zu diesem Zweck über den Umsichalter (1) nacheinander — unter Zwischenschaltung des Instrumentes (4) als Isolationsmesser — an die einzelnen Elektroden der Röhre gelegt. Durch die Widerstände (15, 18) soll ein geringer Querstrom fließen, der einen kleinen Grundausschlag am Instrument (bis auf den grünen Vunkt) bewirkt und Isolationsfehler von geringer Größe noch einwandsfrei erkennen läßt.

Nach der Jolationsmessung wird beim Weiterdrehen des Umschalters (1) der Meßbereich des Instrumentes (4) durch den Parallel-Widerstand (5) erweitert und das Instrument zur Anodenstrom- bzw. Schirmsgitterstrom-Messung in den Anoden- bzw. Schirmgitterfreis geschaltet. Die für die Emissionsmessung erforderlichen Spannungen erhält die Röhre direkt aus dem Transformator (6). Die Anoden- und Schirmsgitterspannung wird an dem Spannungsteiler (12), der über der Wickslung (1, 2) des Transformators (6) liegt, abgegriffen und über den Kippschalter (8) und den Umschalter (1) den Köhrensockeln (10, 11) zusgeführt. Der für das Instrument erforderliche Gleichstrom wird durch Gleichsichtung der Wechselspannung in der zu untersuchenden Köhre selbst erzeugt. Die erforderliche Gittervorspannung entsteht durch Span-nungsabfall dieses Gleichstromes an den Kathodenwiderständen (13, 20).

Das Gitter ist zur Messung von Baknumsehlern hochohmig über den Widerstand (17) an die Kathode gelegt. Durch den Arbeitskontakt der Meßtaste (9) kann die Gittervorspannung kurzgeschlossen werden. Auf diese Beise läßt sich der Anoden- bzw. Schirmgitterstrom bei Eg = 0 bestimmen, der ein Maß für das Alter der Röhre ist. Die bei dieser Messung erfolgende Auswanderung des Instrumentenzeigers ist ein Zeichen für die Steuersähigkeit der Röhre. Der im Kathodenkreis liegende Widerstand (13) dient der genauen Einstellung des Arbeitspunks

tes; er wird im Herstellerwerf einreguliert und ist nicht mehr zu ver- ändern.

Steht kein Wechselstrom-Netzanschluß zur Verfügung, so können die Spannungen für Emissionsprüfungen einer Röhre nach Umlegen des Kippschalters (8) in Stellung "Ersatz-Röhre" mit Hilse eines Ersatz-röhren-Kabels einem Funk-Gerät entnommen werden. Die Messung von Anoden- und Schirmgitterstrom erfolgt dann wie bei Wechselstrom-Netzanschluß in der Schaltstellung "Ia bzw. Isg". Eine Elektrodenschluß-prüfung ist bei dieser Meßart wegen Fehlens der Prüfspannung nicht möglich, sondern nur eine Untersuchung im Vorprüfsockel (10 bzw. 11) auf Heizfadenbruch.

Durch Betätigung des Kippschalters (8) wird der Meßbereich des Instrumentes (4) nochmals über den Ruhekontakt der Meßtaste (9) zusätlich verdoppelt. Da bei der Umschaltung auf "Ersatz-Köhre" nur die Schaltmittel der entsprechenden Röhre im Funkgerät benutzt werden, ist an Hand von Tabellen neben der Köhren-Emission auch die Prüfung der Funktion der einzelnen Köhrenstufen selbst möglich.

Die auf Abbildung 1 besonders gekennzeichneten Köhrensockel (10, 11) dienen zum Borheizen der zu prüfenden Köhren und gestatten eine Konstrolle des Heizfadens auf Bruch mit Hilfe des Schauzeichens (7). Bei Wechselstrombetrieb wird die Heizspannung der Wicklung (3, 5) des Transformators (6) entnommen, bei Anschluß eines Ersatzöhren-Kabelsdem Heizfreis des zu untersuchenden Gerätes.

III. Betriebsvorschrift

A. Betriebshinweise

a) Vorbereitungen:

- 1. Gerät aus Transportkaften entnehmen.
- 2. Feststellen, ob Gerät auf richtige Retsspannung eingestellt, falls nicht:
 - a) Gerät nach Lösen der rot umrandeten Schrauben aus Gehäuse herausheben.
 - b) Umschaltlasche für Netsspannung (unterhalb des Anschlusses für Retsstecker) auf die erforderliche Spannung (110, 130 ober 220 Volt) umlegen.
 - c) Gerät wieder in Gehäuse einsetzen und die rot umrandeten Schrauben festziehen.

Das Gerät darf nur am Bechselstromnet betrieben werden. Bei Anlieferung ift es auf 220 Bolt eingestellt.

3. Für beabsichtigte Prüfung einer Röhre NF2 oder NF3 die Gitteranschlußleitung aus der Halterung (im Deckel des Transportsastens) entnehmen, in das dafür auf der Frontplatte vorgesehene Loch einstecken und durch Rechtsdrehen festschrauben (keine Gewalt anwenden).

Gitteranschluftleitung schonend behandeln und stets sauber halten, da sonst Instrument falsch anzeigt!

- 4. Bu prüfende Röhre in den zugehörigen Röhrensockel für Lor-prüfung einsetzen.
- 5. Anschluß-Steder der Netzschnur an zugehörigen Anschluß am Gerät anschließen. (Bei Netzschnur mit besonderem Erdsteder diesen in die dafür vorgesehene Erdbuchse an der Gerätrückwand einsteden.)

b) Ginichalten:

- 1. Regelwiderstand "Net Abgleich" auf Mittelstellung.
- 2. Prüffchalter auf Stellung "Net = Gichen".
- 3. Kippschalter für "Ersat-Röhre" nach vorn kippen (senkrechte Stel-lung des Schalthebels).
 - 4. Steder der Netichnur in Steddoje einsteden.

Das Gerät ift betriebsbereit.

B. Röhrenprüfung

- a) Röhrenprüfung bei Bedfelftrom- Nebanichluß:
- 1. Prüfschalter auf Stellung "Ret = Eichen".
- 2. Regelwiderstand "Net-Abgleich" verstellen, bis Zeiger des Instrumentes auf die rote Sichmarke einspielt.
- 3. Jede Röhre mindestens 1 Minute im Röhrensockel für Vorprüfung belassen, weil Unterbrechungen des Heizfadens oft erst nach völliger Durchwärmung eintreten.
- 4. Schauzeichen ist bei intaktem Beizfaden dauernd sichtbar. Ist dies nicht der Fall, Röhre von weiterer Prüfung ausschließen.
- 5. Nach erfolgter Heizfadenprüfung Röhre in den Prüfsockel um- seben.

Bei Prüfung einer NF2 oder NF3 nicht das Anschließen der Gitterleitung vergessen.

- 6. Prüfen, ob der Zeiger des Meßinstrumentes noch auf roter Eich= marke steht (notfalls mit Regelwiderstand "Net-Abgleich" nachstellen).
- 7. Prüfschalter auf Stellung "Prüf = Spannung" (rechts berum) weiterschalten.

Der Zeiger des Meginstrumentes muß auf den grünen Sichpunkt einspielen und dort während der folgenden Elektroden-Schlußprüfung verharren.

- 8. Prüfschalter zwecks Prüfung der Röhre auf Elektrodenschluß um die nächsten fünf Stellungen (rechts herum) langsam weiterschalten (die jeweilige Meß-Stellung wird in einem Fenster über dem Schaltknopf durch symbolische Darstellung angezeigt).
- 9. Ist ein Schluß zwischen zwei Elektroden vorhanden, dann verläßt der Zeiger des Meßinstrumentes bei der zugehörigen Stellung des Prüfsichalters den grünen Eichpunkt.

Fjolationsfehler von $100~\mathrm{k}\Omega$ bewirken schon ein Auswandern des Zeigers um ½ Stalenteil.

- 10. Ergibt die Vorprüfung der Röhre keinen Fehler, dann Anodenund Schirmgitterstrom meisen.
 - a) Für Messung des Anodenstromes Prüsschalter auf Stellung "Ia". Der Zeiger des Meßinstrumentes muß mindestens im roten Bereich stehen. Bei sehr guten Röhren kann er im blau-roten Bereich stehen.
 - b) Meßtafte drüden.

Bei noch brauchbaren Röhren muß der Zeiger des Meßinstrumentes bei gedrückter Meßtaste mindestens bis zum Anfang des blauen Teilbereiches wandern.

c) Prüfschalter auf Stellung "Isg".

Der Zeiger des Meßinstrumentes muß mindestens im gelben Bereich stehen. Bei sehr guten Röhren kann er im blau-gelben Bereich stehen.

d) Megtafte drücken.

Der Zeiger des Meginstrumentes muß mindestens den blauen Teilbereich erreichen bzw. eine Aussteuerungsfähigkeit erkennen lassen, falls er schon im blau-gelben Teilbereich steht.

e) Röhren, die allein die Meßbedingung gemäß a und b erfüllen, ohne der Prüfung nach c und d zu genügen, sind nur als besdingt brauchbar anzusehen und an unwichtigen Stellen im Gestät aufzubrauchen (Summers oder Mithörröhren usw.).

Röhren, die für besonders wichtige Stellen eines Gerätes, wie Misch= und Schwingstufen, bestimmt sind, müssen unbedingt die Weßbedingungen gemäß a bis d erfüllen.

- f) Die Größe des Zeigerausschlages beim Drücken der Meßtaste ist ein Waß für die Aussteuerfähigkeit der Röhre. Röhren, die keine der Meßbedingungen erfüllen oder sich nicht aussteuern lassen, sind nicht mehr verwendungsfähig. Auch gashaltige Röhren werden sicher als unbrauchbar ausgeschieden (kein Anodenund Schirmgitterstrom). Bei neuen oder sehr guten Röhren liegt der Zeigerausschlag des Instrumentes auch bei ungedrücker Taste am Ende des blau-roten bzw. blau-gelben Bereiches.
- 11. Nach beendeter Röhrenprüfung Gerät ausschalten durch Herausziehen des Netziteckers aus der Steckdose.

b) Röhren-Brüfung durch Erfatröhre an der Brüftafel:

Achtung!

Die Vorbereitung gemäß Punkt A, a, Ziffer 2 und 5 kommt in Fortsfall. Auch die Anweisungen gemäß Punkt A, b, Ziffer 1 bis 4, sind hinsfällig, da die Betriebsspannungen aus dem zu untersuchenden Empfänsger entnommen werden.

- 1. Zu prüfenden Empfänger öffnen, so daß die Röhrensockel zugänglich sind.
- 2. Zu untersuchende Röhre aus dem Empfänger herausziehen und in den zugehörigen Prüfsockel einsehen.
 - 3. Rippschalter auf Stellung "Ersat-Röhre" umlegen.
- 4. Richtiges Ersatröhren-Rabel am RPMG2 einsteden und in die entsprechende Röhrenfassung des Empfängers einsetzen.
 - 5. Empfänger an der Prüftafel betriebsfertig einschalten.
- 6. Jede Röhre mindestens 1 Minute im Röhrensockel für Vorprüfung belassen, weil Unterbrechungen des Heizsadens oft erst nach völliger Durchwärmung eintreten.

- 7. Schauzeichen ist bei intaktem Heizfaden dauernd sichtbar. Ist dies nicht der Fall, Röhre von weiterer Prüfung ausschließen.
- 8. Nach erfolgter Heizfadenprüfung Röhre in den Prüffodel umsteden.

Sinweise in den Tabellen I und folgende (Abjchnitt VI) unter "Bemerkung" beachten.

- 9. Ergibt die Vorprüfung der Röhre keinen Seisfadenbruch, dann Anoden- und Schirmgitterstrom messen.
 - a) Für Meffung des Anodenftromes Prüffchalter auf Stellung "la".
 - b) Für Messung des Schirmgitterstromes Prüfschalter auf Stellung "Isg".

Adtung!

Als Richtwerte für die Wessung gelten die in den beigefügten Tabellen (Abschnitt VI) für die jeweiligen Köhrenfassungen berschiedener Geräte angegebenen Skalenteile.

In den Tabellen gibt die erste Zahl den Höchstwert mit einer sehr guten, die zweite den Kleinstwert mit einer gerade noch brauchbaren Röhre bei 24 bzw. 29-Volt-Bordnetsspannung an den Eingangsklemmen des zu prüfenden Gerätes an.

Alle Werte sind bei gedrückter Megtaste gemessen. Bei ben in ber Tabelle unterstrichenen Megwerten darf die Megtaste nicht gedrückt werben (Gefahr der Aberlastung des Instrumentes).

Alle sonstigen bei der Messung zu beachtenden Punkte sind in den Tabellen unter Spalte "Bemerkung" angegeben.

10. Nach beendeter Röhrenprüfung Empfänger an der Prüftafel ausschalten.

C. Nacheichung

a) Wichtiger Hinweis:

Um die Sichung des Röhren-Prüf- und Meß-Gerätes nicht zu zerstören, darf die Sinstellung der Widerstände und Spannungsteiler nicht geändert werden. Durch Altern der Gleichrichter (21) kann es aber vorfommen, daß sich die Einstellung der Eichmarken bei Stellung "Nets = Eichen" und "Prüf = Spannung" etwas verschiebt. Man kann dann die Eichung kontrollieren und unter Umständen berichtigen.

Die Nacheichung darf jedoch nur vorgenommen werden, wenn ein Unschluß an ein Bechselspannungs-Net möglich ift, das genau 220 Bolt führt und auf diesen Wert konstant gehalten wird (durch örtlich eingebauten Spannungs-Gleichhalter).

Ift ein solcher Anschluß nicht vorhanden, so ist das Röhren Brüfund Meß-Gerät RPMG 2 zweds Nacheichung an das Herstellerwerk einzusenden.

Ist ein entsprechender Netzanschluß vorhanden, dann ist die Nachseichung gemäß Punkt b durchzuführen.

b) Durchführung der Raceichung:

- 1. Gerät nach Lösen der rot umrandeten Schrauben aus dem Gehäuse herausheben und mit der Frontplatte nach oben auf den Tisch stellen.
- 2. Anschluß-Steder der Netzichnur an zugehörigen Anschluß am Gerät anschließen (bei Netzichnur mit besonderem Erdsteder diesen in die dafür vorgesehen Erdbuchse an der Gerätrückwand einsteden).
- 3. 2 Röhren RV 12 P 2000 in die zugehörigen Röhrensockel einsetzen oder eine Röhre NF 2 bzw. NF 3 in einen der zugehörigen Röhrensockel einsetzen.
 - 4. Prüfschalter auf Stellung "Net = Eichen".
- 5. Regelwiderstand "Netz-Abgleich" auf genau 150 Ohm einstellen (genau anzeigendes Ohmmeter oder Meßbrücke verwenden).
- 6. An die Eingangsklemmen des Gerätes (am Netzsteder) ein genau anzeigendes Bechselstrom-Voltmeter anschließen.


Normale Betriebsinstrumente und das PUM 2 sind nicht geeignet.

7. Netsteder der Anschluß-Schnur an eine Steckdose anschließen, die genau 220 Volt Wechselspannung $(50\sim)$ führt.

- 8. Der Zeiger des Meginstrumentes am RPMG 2 muß auf die rote Sichmarke weisen. It dies nicht der Fall, dann:
 - a) Abgleichwiderstand (15) verstellen, bis der Zeiger des Meß= instrumentes am RPMG 2 auf die rote Eichmarke einspielt.
 - b) Prüffchalter auf Stellung "Prüf = Spannung".
 - c) Abgleichwiderstand (16) verstellen, bis der Zeiger des Meßinstrumentes am RPMG 2 auf die grüne Eichmarke einspielt.
 - d) Andere Ginftellungsanderungen find auf feinen Fall zuläffig.

Eleftrische Stückliste

Pos.	Benennung	Bestell-Nr.	Elektrische Werte	Stück.
1	Nockenschalter	Sk 564452		1
4	Schwingungsanzeiger	Sk 552541/I	1,6 mA; 7 Ω	1
5	Shunt zu Pos. 2		7,6 u. 2,4 Ω	1
6	Transformator VE 301	R 4012/PZN		1
7	Schauzeichen	ZO 4571 a	7 Ω	1
8	Kippschalter	Sk 34181/II		1
9	Meßtaste (Druckknopfschalter mit Federsatz)	Sk 590141/I		1
12	Spannungsteiler	O 31702		3
13	Potentiometer	O 95 194	100 Ω	1
14	Potentiometer		300 ♀	1
15	Potentiometer		20 kΩ	1
16	Potentiometer		1 kΩ	1
16 a	Vorwiderstand		600 Ω	1
17	Widerstand		1 ΜΩ	1
18	Widerstand		5 kΩ	2
19	Widerstand		2 kΩ	2
20	Widerstand		400 Ω ± 2%	1
21	Sirutoren			2
23	Sicherung	Ln 27 425/4	300 mA	1



Schaltbild für Röhren-Prüf- und Meg-Gerät RPMG 2

V. Transport

Das Köhren-Brüf- und Meß-Gerät und das Zubehör sind in den Hächern eines Transportkastens untergebracht. Das Gerät wird im Mittelfach des Transportkastens mit einem Gurt besestigt. Die beiden Seitenfächer sind für die Ersahröhren-Rabel sowie die Nehanschluß-Schnur vorgesehen.



Abb. 5. Röhren-Prüf- und Meß-Gerät RPMG 2 im Transportkasten (Einschl. Zubehör)

Die im Deckel angeordnete Halterung dient der Aufnahme der Gittersanschlußleitung, die für Prüfung der Röhren NF2 oder NF3 erforsberlich ist.

Der Transportkasten ist verschließbar. Seine Abmessungen sind folsgende:

Höhe: etwa 190 mm

Breite: etwa 385 mm Tiefe: etwa 290 mm

Das Gewicht des Transportkastens (einschl. Gerät und Zubehör) beträgt etwa 8,7 kg.

VI. Tabellen mit Meßwerten

	Seite
Erjahröhren-Mehwerte bei Messungen am FuGX	30
Erjatröhren-Mehwerte bei Wessungen am Fu Bl I	31
Ersatröhren-Mehwerte bei Wessungen am Peil G V	32
Erjahröhren-Mehwerte bei Messungen am FuGXVII	33
Ersahröhren-Mehwerte bei Messungen am FuG 16	34
Ersahröhren-Meßwerte bei Wessungen am	
Ersatzöhren=Meßwerte bei Wessungen am	
Ersatzöhren-Mehwerte bei Wessungen am	
Ersatröhren-Mehwerte bei Wessungen am	
Ersatzöhren-Weßwerte bei Wessungen am	
Ersatröhren-Weßwerte bei Wessungen am	

Grsatröhren = Mestwerte für Röhren = Prüf= und Mest = Gerät RPMG 2 bei Messungen am Fu G X

(Alle Werte in Stalenteilen bei gedrückter Meßtaste. Unterstrichene Werte bei ungedrückter Meßtaste, da sonst überlastung des Instrumentes.)

Bordnetzspannung 24 V			29	V	Bemerkung:
	Ia	Isg	Ia	Isg	•
Empfäng	er E 10 L l	ozw. E 10 K			
Rö 1	4,4-3,5	2,0-1,0	5,8-4,5	2,5-2,1	Lautstärkeregler
Rö 2	2,9-2,5	0,9-0,6	3,4-3,0	0,9-0,7	voll aufgedreht,
Rö3	2,2-1,3	0,6-0,3	2,8-2,1	0,8-0,6	Überlagerungs-
Rö 4	6,4-5,1	1,3-0,9	8,4-6,6	1,3-1,1	schalter auf A 1.
Rö5	5,6-3,7	1,0-0,8	7,7-6,0	1,5-1,3	
Rö 6	0,5-0,3	_	0,5-0,2	0,1-0,0	
Rö 7	9,8-8,3	2,8-2,2	6,5-5,6	3,8-3,3	
Rö8	1,3-1,0	0,3-0,1	2,2-1,8	0,5-0,3	
Röhrenge	erät RG 10				
Rö 1	8,5-7,5	3,5-2,7	5,5-5,2	4,8-4,0	
Rö	2,5-2,1	0,8-0,7	2,9-2,6	0,8-0,7	Nur bei Antenner
					strom (Tg) meßba
Rö3	5,3-4,7	1,6-1,5	6,5-5,9	2,1-1,9	
Rö 4 u. 5	7,3-4,6	4,0-2,6	9,6-6,0	5,5-3,6	Bei Röhrenwechsel
					U 10 E ausschalten
Rö 6	5,4-5,0	4,3-3,0	6,2-6,5	6,2-5,2	Rö 6-Rö 9 nur be
Rö 7	0,7-0,5	0,5-0,4	0,7	0,7	U 10 S und Stellur Impuls meßbar.
Rö8u.9	8,3-7,5	7,5-6,2	> 10,0-10,0	5,8-4,7	Bei Röhrenwechsel U 10 S ausschalten.

Grfatröhren = Megwerte für Röhren = Bruf= und Meg = Gerat RPMG 2 bei Meffungen am Fu Bl 1

(Mle Werte in Sfalenteilen bei gedrückter Meßtaste. Unterstrichene Werte bei ungedrückter Weßtaste, da sonst überlastung des Instrumentes.)

Bordnet	zspannung	24 V	29	Bemerkung:	
	Ia	Isg	Ia	Isg	
E Bl 1					
Rö 1	7,2-5,7	2,4-2,0	8,3-7,2	3,0-2,5	
Rö2	2,0-1,1	0,7-0,4	2,1-1,3	0,9-0,5	$NF2A=R\ddot{o}2$
E Bl 2					
Rö 1	0,7-0,4	0,4-0,2	0,8-0,4	0,5-0,3	NF 2 A = Rö 1 dann fortlaufend
Rö2	4,1-2,0	1,7-0,9	4,7-3,6	2,5-2,0	
Rö3	2,5-1,8	1,7-0,9	3,0-2,3	1,9-1,0	
Rö 4	4,9-2,7	2,0-1,0	5,4-3,3	2,2-1,5	
Rö5	4,8-4,0	1,9-1,4	5,3-4,5	2,0-1,5	

Griatröhren = Megmerte für Röhren = Prüf= und Meg = Gerät RPMG 2 bei Meffungen am Peil G V

(Alle Werte in Stalenteilen bei gedrückter Meßtaste. Unterstrichene Werte bei ungedrückter Meßtaste, da sonst Überlastung des Instrumentes.)

Bordner	tzspännung 2	4 V	29 V		Bemerkung:
	Ia	Isg	Ia	Isg	
Rö 1	4,5-3,4	1,5-1,3	5,2-4,3	1,7-1,4	1. HF-Röhre = Rö 1,
				sit	zt unter Glimmlampe.
Rö2	6,0-4,3	2,0-1,5	7,5-6,6	2,5-2,3	
Rö3	1,5-0,9	0,6-0,4	1,6-1,2	0,7-0,5	
Rö4	1,2-0,9	0,5-0,3	1,4-1,0	0,7-0,5	
Rö5	1,0-0,7	0,6-0,4	1,3-0,8	0,8-0,5	
Rö 6	6,1-5,5	4,3-4,0	6,5-6,0	4,6-4,3	

Ersatröhren = Meßwerte für Röhren = Krüf= und Meß = Gerät RPMG 2 bei Messungen am Fu G XVII

(Alle Werte in Stalenteilen bei gedrückter Meßtaste. Unterstrichene Werte bei ungedrückter Meßtaste, da sonst überlastung des Instrumentes.)

Bordnetzspannung 24 V			29	9 V	Bemerkung:
	Ia	Isg	Ia	Isg	
Empfänge	er E 17				
Rö 1	4,6-3,3	1,1-0,8	5,6-4,0	1,5-1,0	
Rö 2 u. 3	8,0-6,3	2,3-1,9	9,9-7,7	2,7-2,1	
Rö4u.5	_	_	_	_	Nur Heizung meßbar.
Rö6	5,3-4,1	1,2-1,0	6,5-4,7	1,7-1,2	
Rö7	0,7-0,5	0,2-0,1	0,9-0,7	0,2-0,1	
Rö8	8,7-7,0	2,8-2,2	9,5-7,7	2,8-2,5	
Rö9	5,6-4,4	3,2-2,6	6,6-5,0	3,5-3,0	
Bedienun	gs-Gerät Bo	G 17			
Rö 1	6,7-5,5	4,2-3,9	7,8-7,0	5,2-4,9	Nur bei Antennen-
					strom (Tg) meßbar.
Rö 2 u. 4	9,0-7,2	2,5-2,1	5,4-4,6	3,0-2,6	
Rö3	3,9-3,1	1,3-0,9	4,4-3,7	1,4-1,2	

Ersatzröhren = Messwerte für Röhren = Früf= und Meß = Gerät RPMG 2 bei Messungen am Fu G 16

(Alle Werte in Stalenteilen bei gedrückter Megtaste. Unterstrichene Werte bei ungedrückter Megtaste, da sonst überlastung des Instrumentes.)

Bordnetz	spannung 2	4 V	29 V		Bemerkung:
	Ia	Isg	Ia	Isg	
Empfänge	er E 16				
Rö 1	4,0-3,8	1,0-0,7	6,7-5,8	1,7-1,2	
Rö 2 u. 3	5,2-4,5	1,2-1,0	7,8-6,5	2,2-1,6	
Rö 4 u. 5	-	-	_	_	Nur Heizung meßbar.
Rö 6	4,8-4,3	1,2-0,8	7,6-6,6	1,5-1,3	
Rö7	0,5-0,4	0,1-0,0	1,0-0,8	0,1-0,0	
Rö8	8,3-7,5	2,5-2,0	9,8-9,0	3,0-2,6	
Rö9	5,8-5,0	3,3-2,5	8,0-7,0	4,5-3,5	
Bedienung	gs-Gerät Bo	G 16			
Rö 1	3,7-3,5	1,0-1,8	5,0-4,6	1,6-1,4	
Rö2	4,2-5,0	2,5-2,0	7,0-6,0	2,8-2,5	