

SAILOR

Service Information No.
Kundendienst-Mitteilung No.
Service Information No.
Información de servicio No.
Servicemeddelelse No.

13

Series / Serie / Numéro de série / Serie / Serie

Date / Datum / Date / Fecha / Dato

17.6.64

Da det undertiden kan ske, at sikringerne i SAILOR 26D ved 12 Volts drift under længere tids brug bliver defekte, anbefales det fremover, når der finder udskiftning af sikringer sted, at bestykke

12 Volt sendere med 15 Amp. sikringer og
24 Volt sendere med 10 Amp. sikringer

Ved fremtidige leveringer herfra vil senderne blive leveret med ovennævnte størrelse sikringer.



Please file this information in the service-portfolio we have sent you.
Bitte archivieren Sie diese Mitteilung in der Kundendienstmappe, die wir Ihnen gesandt haben.
Nous vous prions de bien vouloir classer ce document dans le dossier bleu qui vous a été envoyé à cet effet.
Sivanse archivar esta información en la cubierta de servicio que les hemos enviado a Ustedes.
De bedes venligst arkivere denne meddelelse i den tilsendte servicemappe.

AS S. P. RADIO

Aalborg - Denmark