

SAILOR

Service Information No.
Kundendienst-Mitteilung No.
Service Information No.
Información de servicio No.
Servicemeddelelse No.

18


Series / Serie / Numéro de série / Serie / Serie

Date / Datum / Date / Fecha / Dato

November 1967

Sender SAILOR 56D.

For at opnå de bedst mulige duplex-egenskaber ved et radio-telefonanlæg er det af stor betydning, at der er meget lidt forstyrrende støj. Af denne grund har vi i sender 56D's DC-converter indbygget et netstøjfilter som vist på nedenstående skitse.



Please file this information in the service-portfolio we have sent you.

Bitte archivieren Sie diese Mitteilung in der Kundendienstmappe, die wir Ihnen gesandt haben.

Nous vous prions de bien vouloir classer ce document dans le dossier bleu qui vous a été envoyé à cet effet.

Sivanse archivar esta información en la cubierta de servicio que les hemos enviado a Ustedes.

De bedes venligst arkivere denne meddelelse i den tilsendte servicemappe.



S. P. RADIO
Aalborg - Denmark